

# 中国世界文化遗产 2015 年度 总报告

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

 中国文化遗产研究院  
CHINESE ACADEMY OF CULTURAL HERITAGE

中国世界文化遗产中心

2016 年 7 月

# 中国世界文化遗产 2015 年度

## 总报告

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

 中国文化遗产研究院  
CHINESE ACADEMY OF CULTURAL HERITAGE

中国世界文化遗产中心

2016 年 7 月

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

# 目 录

1 概述.....	1
1.1 当年世界遗产基本数据.....	1
1.2 当年我国新列入《世界遗产名录》的文化遗产的基本信息.....	1
2 中国世界文化遗产保护管理体系建设.....	3
2.1 申遗工作.....	3
2.2 基础数据库建设.....	3
2.3 监测平台.....	3
2.4 遗产地监测预警体系建设评估.....	4
2.5 重点文物保护单位.....	4
2.6 培训与合作交流.....	4
3 遗产地监测报告.....	6
3.1 机构与能力建设.....	8
3.1.1 遗产监测机构.....	8
3.1.2 专项保护管理法规、规章.....	11
3.1.3 保护管理人员情况.....	12
3.1.4 培训情况.....	14
3.1.5 保护管理经费.....	15
3.1.6 申遗承诺履行情况.....	15
3.2 遗产本体监测.....	16
3.2.1 总体情况格局.....	16
3.2.2 遗产使用功能情况.....	16
3.2.3 遗产要素单体情况.....	17
3.2.4 本体病害情况.....	17
3.3 遗产影像因素监测.....	17
3.3.1 自然环境因素监测情况.....	17
3.3.2 灾害监测情况.....	17
3.3.3 建设控制监测情况.....	18

3.3.4 社会环境监测情况 .....	18
3.3.5 旅游与游客监测情况 .....	19
3.4 遗产保护管理体系监测 .....	21
3.4.1 安防消防情况 .....	21
3.4.2 考古发掘情况 .....	23
3.4.3 保护展示与环境整治工程 .....	23
3.4.4 保护管理规划编制与执行情况 .....	23
3.4.5 科研课题情况 .....	24
4 专项工作 .....	25
4.1 反应性监测 .....	25
4.2 保护管理状况报告 .....	25
4.3 舆情监测 .....	25
5 总结 .....	28
5.1 中国世界文化遗产保护管理体系建设成绩 .....	28
5.1.1 总体状况 .....	28
5.1.2 遗产地分项状况 .....	28
5.2 保护管理总体趋势分析 .....	32
5.3 工作建议 .....	32
6 附件 .....	33
附录 1 申遗承诺履行情况 .....	33
附录 2 本体病害情况 .....	39
附录 3 灾害监测情况 .....	53
附录 4 建设控制监测情况 .....	56
附录 5 保护展示与环境整治工程 .....	64
附录 6 保护管理规划编制与执行情况 .....	72

# 1 概述

## 1.1 当年世界遗产基本数据

截止 2015 年 12 月，全世界共有世界遗产 1031 项，其中文化遗产 802 项，自然遗产 197 项，文化与自然双遗产 32 项。我国共有世界遗产 48 项，其中文化遗产 34 项，自然遗产 10 项，文化与自然双遗产 4 项。

## 1.2 当年我国新列入《世界遗产名录》的文化遗产的基本信息

### 土司遗址

#### a) 简要综述

中国西南群山密布的多民族聚居地区保存有一系列典型的土司城寨及官署建筑遗存，它们建造和使用于中央政权在这些地区推行“土司制度”时期（13~20 世纪初），曾是中央委任、世袭管理当地族群的首领“土司”的行政和生活中心。本次申报的老司城遗址、唐崖土司城址、海龙屯是保存有大型的规模、完整的格局、丰富的遗存、最具价值特征代表性的土司城遗址，它们所在的云贵高原东北边缘地区是中国西南山区与中央政权核心地区在地理和文化上的最前沿交汇地带，是土司制度实施的典型先行地区。三处遗址在历史时段、地理环境、族群属性、行政级别、功能构成、聚落形态、建筑风格等方面显著地表现出土司遗存特有的共性特征和内在关联，是该历史时期土司制度管理智慧及人类价值观交流的代表性物证。至今，这些遗产所在地的居民仍传承着各自典型的民族习俗与文化传统。

土司系列遗产具有鲜明的民族地区文化特色，并表现出象征土司统治权力和吸收中央官式文化的共性特征。它们展现了中央政权与地方族群在民族文化遗产和国家认同方面的人类价值观交流；见证了古代中国作为统一多民族国家，对西南多民族地区独特的“齐政修教、因俗而治”管理智慧。这一管理智慧促进了民族地区的持续发展、有助于国家的长期统一，并在维护民族文化多样性传承方面具有突出的意义。

“土司遗址”依据标准(ii)、(iii)列入世界遗产名录。

#### b) 列入标准

##### 符合标准 (ii)

作为 13~20 世纪初中国西南多民族地区推行土司制度的代表性产物，土司系列遗产在选址模式、整体格局及建筑形式与风格等方面，主要体现出鲜明的当地民族特征，部分建筑物增添了具有中央官方规制和文化特征的元素。它们清晰地展现了在土司制度“齐政修教、因俗而治”的管理智慧作用下，中央政权与地方族群在民族文化遗产和国家认同方面的人类价值观交流。

##### 符合标准 (iii)

土司系列遗产以历史时段、地理环境、族群属性、行政级别、功能构成、聚落形态、建筑风格等方面的共性特征、内在关联和代表性物证，共同见证了土司制度所秉承的古代中国对西南多民族地区“齐政修教、因俗而治”的管理智慧。这统一多民族国家的独特管理智慧，促进了民族地区的持续发展、有助于国家的长期统一，并在维护民族文化多样性传承方面具有突出的意义。

## 2 中国世界文化遗产保护管理体系建设

### 2.1 申遗工作

除土司遗址成功列入《世界遗产名录》外，左江花山岩画顺利完成了申遗文本的提交及国际专家现场考察，鼓浪屿被列为我国 2017 年度申报世界文化遗产项目，海上丝绸之路、江南水乡古镇、钓鱼城遗址等预备清单遗产地积极开展了申遗相关准备工作。

### 2.2 基础数据库建设

国家文物局继续推进中国世界文化遗产基础数据库建设工作，印发了《中国世界文化遗产地基础数据采集规则》，基本完成了数据库的设计，中国世界文化遗产中心和各遗产地进行了数据采集工作。截止目前，已完成 23 项遗产 25 处遗产地基础数据采集工作，其中基础地理数据包含所有遗产地 5 米影像、11 处遗产地 0.5 米高清影像及 1:5 万地形图，成为遗产地保护管理与监测的重要基准。

### 2.3 监测平台

中国世界文化遗产监测预警总平台继续稳定运行，按照总平台的监测指标体系共采集完成 75 份 2015 年度监测报告，64 份定期(半年)评估报告，以及 187254 项监测数据。同时，在监测预警子系统、遗产地评估子系统、专项监测子系统(遥感监测、舆情监测)等模块进行了功能提升，并初步完成了总平台数据对接规范设计。

已建的遗产地(不含系列遗产)监测平台运维基本正常，系列遗产中有少部分遗产地监测平台因管理问题出现异常。龙门石窟、苏州古典园林等遗产地与总平台进行了示范性的对接工作。左江花山岩画监测预警平台建设完成，与总平台实现了互联互通，为申遗工作提供了有力支持。明孝陵等遗产地及良渚遗址、鼓浪屿等预备清单遗产地启动了监测平台建设的相关工作。

## 2.4 遗产地监测预警体系建设评估

为全面了解并掌握试点单位的监测预警体系建设情况,进一步推动我国世界文化遗产地监测预警体系建设,国家文物局组织完成了中国世界文化遗产地监测预警体系建设的一期评估工作,对部分试点单位的监测预警体系建设进展情况和实施效果进行评估,总结现阶段取得的成绩和工作中存在的问题,为制定下一阶段我国世界文化遗产监测预警体系建设的工作任务和目标提供参考。

通过对周口店北京人遗址,苏州古典园林,杭州西湖文化景观,丽江古城,高句丽王城、王陵及贵族墓葬,大足石刻等 6 处遗产地的试点评估发现,一方面,遗产地监测工作取得一定成绩:实现了从无到有的跨越性进步,锻炼了一批能够全方位思考保护管理需求的专业人才,推动了基础数据的完善和数字化,初步完成监测预警平台建设,较规范地积累了监测数据,结合保护工程开展的专项监测取得了实效在监测手段方面进行了一些有益的探索。另一方面,存在一些主要问题:监测工作缺少科学性、系统性的统筹规划,监测机构现有的人员数量、专业素质不能满足监测工作需求,与相关机构缺少有效的沟通和协作机制,监测预警系统建设不完善,遗产地与遗产地之间的缺少有效沟通和交流。

## 2.5 重点文物保护工程

针对影响遗产价值的主要风险,在相关遗产地扎实推进了一批具有示范性的文物保护重点工程,使得重要不可移动文物得到有效保护。其中:长城保护重点工程如期完成,截止 2015 年年底,修缮加固长城 410 公里,单体建筑 1402 处,设立长城保护标志 1.8 万个,同时,围绕长城的信息化保护工作完成了早期长城资源数据整合与长城保护管理信息系统升级,以及长城监测预警体系建设预研究;大足石刻千手观音造像抢救性保护工程、承德避暑山庄文物保护重点工程顺利竣工;平安故宫、武当山古建筑群等修缮重点工程全面推进。

## 2.6 培训与合作交流

为增强人们对世界遗产的保护意识,提高管理水平,各遗产地积极围绕遗产的价值研究、保护及展示利用等方面积极开展了多种形式培训与合作交流。通过大运河遗产保护与管理培训班、丝绸之路文化遗产保护与管理培训班、文化遗产

创意产业培训班等世界遗产相关的培训班，培养了一批复合管理型人才。

2015 年 9 月，在北京举行了纪念中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》30 周年座谈会，回顾了 30 年来我国世界遗产保护事业走过的辉煌历程，总结申报、保护、管理和传承世界遗产的经验，探讨了如何进一步做好文化遗产和自然遗产的保护与管理工作。

“2015 敦煌论坛：敦煌与中外关系国际学术研讨会”、“中国石质文物保护国际学术研讨会”、“运河文化与世界遗产保护利用学术研讨会”等国际会议的召开，进一步提高了遗产地的国际影响力，搭建了中外合作交流的国际平台。

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

### 3 遗产地监测报告

截止 2016 年 3 月 17 日, 共有 35 项遗产 (75 个管理单位)<sup>1</sup>通过总平台提交了 75 份遗产地 2015 年度监测报告, 庐山国家公园、五台山和澳门历史城区等 3 项遗产未提交监测报告。

本章分析和统计基于各遗产地完成的年度监测报告, 因未提交年度监测报告的未纳入统计。遗产地监测报告情况, 详见表 1。

表 1 提交监测报告 35 项遗产

序号	遗产地		提交时间
1	明清故宫 (北京故宫、沈阳故宫)	北京故宫	2016/2/18
2	秦始皇陵	--	2016/3/10
3	莫高窟	--	2016/2/17
4	周口店北京人遗址	--	2016/2/15
5	长城	长城-嘉峪关	2016/2/17
		长城-金山岭	2016/2/10
		长城-八达岭	2016/3/7
6	武当山古建筑群	--	2016/2/14
7	拉萨布达拉宫历史建筑群 (含罗布林卡和大昭寺)	--	2016/3/14
8	承德避暑山庄及周围寺庙	--	2016/2/2
9	曲阜孔庙、孔林、孔府	--	2016/2/15
10	平遥古城	--	2016/3/11
11	苏州古典园林	--	2016/2/14
12	北京的皇家园林—颐和园	--	2016/2/15
13	丽江古城	--	2016/3/10
14	北京的皇家祭坛—天坛	--	2016/2/17
15	大足石刻	--	2016/2/18
16	皖南古村落—西递、宏村	皖南古村落—西递	2016/2/3
		皖南古村落—宏村	2016/2/3
17	明清皇家陵寝	清东陵	2016/2/25
		清西陵	2016/3/9
		清永陵	2016/1/26
		明孝陵	2016/2/15

<sup>1</sup> 项遗产有 2 个以上遗产地报告的包括: 长城: 嘉峪关、金山岭、八达岭; 大运河: 北京段、天津段、德州段、聊城段、济宁段 (徽山段)、济宁段 (南旺枢纽段)、滑县段、浚县段、洛阳段、商丘段 (南关段)、商丘段 (夏邑段)、淮北段、宿州段、宿迁段、淮安段、扬州段、常州段、无锡段、苏州段、湖州段、杭州段、绍兴段、宁波段; 皖南古村落—西递、宏村: 西递、宏村; 明清皇家陵寝: 清东陵、清西陵、永陵、明显陵、明孝陵、十三陵; 福建土楼: 永定景区、安华景区、南靖景区; 丝绸之路: 长安-天山廊道的路网: 炳灵寺石窟、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城定鼎门、新安汉函谷关、彬县大佛寺、麦积山石窟、张骞墓、大明宫遗址; 土司遗址: 海龙屯遗址、老司城遗址、唐崖土司遗址; 峨眉山-乐山大佛: 峨眉山、乐山大佛。

序号	遗产地	提交时间
		明显陵
		十三陵
18	龙门石窟	--
19	青城山—都江堰	--
20	云冈石窟	--
21	高句丽王城、王陵及贵族墓葬	--
22	殷墟	--
23	登封“天地之中”历史建筑群	--
24	开平碉楼及村落	--
25	福建土楼	福建土楼—永定景区
		福建土楼—华安景区
		福建土楼—南靖景区
26	杭州西湖文化景观	--
27	元上都遗址	--
28	红河哈尼梯田文化景观	--
29	丝绸之路：长安—天山廊道的路网	炳灵寺石窟
		汉魏洛阳城遗址
		隋唐洛阳城定鼎门遗址
		新安汉函谷关遗址
		彬县大佛寺石窟
		麦积山石窟
		张骞墓
30	大运河	大运河北京段（通州）
		大运河天津段
		大运河德州段
		大运河聊城段
		大运河济宁段（徽山段）
		大运河济宁段（南旺枢纽段）
		大运河滑县段
		大运河浚县段
		大运河洛阳段
		大运河商丘段（南关段）
		大运河商丘段（夏邑段）
		大运河淮北段
		大运河宿州段
		大运河宿迁段
		大运河淮安段
		大运河扬州段
		大运河常州段
		大运河无锡段
		大运河苏州段
		大运河湖州段

序号	遗产地	提交时间	
	大运河杭州段	2016/2	
	大运河绍兴段	2015/12	
	大运河宁波段	2015	
31	土司遗址	海龙屯遗址	2016/3/16
		老司城遗址	2015/12
		唐崖土司遗址	2016/3/11
32	泰山	--	2016/1/22
33	黄山	--	2016/3/10
34	峨眉山-乐山大佛	乐山大佛	2016/1/14
		峨眉山	2016/2/15
35	武夷山	--	2016/3/14

本章从机构和能力建设、遗产本体保护、遗产影像因素、遗产保护管理体系等 4 个方面，对 2015 年度中国世界文化遗产地保护管理状况进行逐项分析。

### 3.1 机构与能力建设

#### 3.1.1 遗产监测机构

在提交年度监测报告的 75 个遗产保护管理机构中，50% 设立监测机构，其中明清秦始皇陵、长城一八达岭、武当山古建筑群、拉萨布达拉宫历史建筑群（含罗布林卡和大昭寺）、曲阜孔庙、孔林、孔府、北京的皇家祭坛-天坛、高句丽王城、王陵及贵族墓葬、明清皇家陵寝-明显陵、福建土楼-南靖景区、大运河德州段等 38 处遗产地均未设立监测机构。所设监测机构主要分为两类，一类是作为遗产保护管理机构的内设部门，如故宫世界文化遗产监测中心、颐和园世界文化遗产监测中心等，另一类是在保护管理机构下设具有独立法人资格的二级事业单位，如杭州西湖世界文化遗产监测管理中心、苏州市世界文化遗产古典园林保护监管中心。

2015 年，有 3 处遗产地新成立了保护管理机构，分别为大运河洛阳段成立了洛阳仓窖博物馆、福建土楼-永定景区成立了永定区福建土楼管理与利用管理委员会、老司城遗址成立了老司城遗址管理处；有 2 处遗产地新成立了监测机构，分别为莫高窟成立了莫高窟监测中心，明清皇家陵寝-清永陵成立了清永陵文物管理所监测中心。各遗产地保护管理机构情况详见表 2。

表 2 遗产保护管理机构

遗产地	保护管理机构名称	成立时间
明清故宫（北京故宫）	故宫博物院	1925 年
秦始皇陵	秦始皇帝陵博物院（秦始皇兵马俑博物馆）	1979 年
莫高窟	敦煌研究院	1984 年
周口店北京人遗址	周口店北京人遗址管理处	2003 年
长城-八达岭	北京市延庆区八达岭特区办事处	1981 年 6 月 1 日
长城-金山岭	滦平县金山岭长城管理处	2012 年 6 月
长城-嘉峪关	嘉峪关景区管理委员会	2003 年 1 月
武当山古建筑群	武当山特区文物宗教局	
拉萨布达拉宫历史建筑群（含罗布林卡和大昭寺）	布达拉宫管理处	1988 年 11 月
承德避暑山庄及周围寺庙	承德市文物局	1975 年
曲阜孔庙、孔林、孔府	曲阜市文物局	1948 年
平遥古城	世界文化遗产平遥古城保护管理委员会	2013 年 7 月
苏州古典园林	苏州市园林和绿化管理局	1981 年
北京的皇家园林—颐和园	北京市颐和园管理处	1949 年 4 月
丽江古城	世界文化遗产丽江古城保护管理局 丽江古城管理有限责任公司	2002 年
北京的皇家祭坛-天坛	北京市天坛公园管理处	1951 年 1 月
大足石刻	大足石刻研究院	1954 年
皖南古村落-西递	西递遗产保护管理委员会	2006 年 4 月
皖南古村落-宏村	宏村遗产保护管理委员会	2006 年 4 月
明清皇家陵寝-清永陵	清永陵文物管理所	2002 年
明清皇家陵寝-十三陵	北京市昌平区十三陵特区办事处	1981 年
明清皇家陵寝-清东陵	唐山清东陵保护管委会	2010 年
明清皇家陵寝-清西陵	河北省易县清西陵文物管理处	1905 年 6 月 9 日
明清皇家陵寝-明显陵	钟祥市明显陵管理处	1983 年
明清皇家陵寝-明孝陵	中山陵园管理局	1929 年
龙门石窟	龙门石窟研究院	1953 年
青城山-都江堰	青城山-都江堰风景名胜区管理局	2007 年
云冈石窟	云冈石窟研究院	1955 年
高句丽王城、王陵及贵族墓葬	集安市文物局	2001 年
殷墟	安阳市殷墟管理处	1987 年 9 月 1 日
登封“天地之中”历史建筑群	郑州市世界文化遗产保护管理办公室	2007 年
开平碉楼与村落	开平市文物局	2006 年 8 月 1 日
福建土楼-永定景区	永定区福建土楼保护与利用管理委员会	2015 年 10 月 1 日
福建土楼-华安景区	华安县土楼管理处	2009 年 5 月 7 日
福建土楼-南靖景区	南靖县土楼管理委员会	2007 年 11 月 1 日
元上都遗址	正蓝旗元上都遗址文物事业管理局	2002 年 3 月 1 日

遗产地	保护管理机构名称	成立时间
红河哈尼梯田文化景观	元阳县哈尼梯田管理局	2008 年 5 月 1 日
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	新安县汉函谷关保护管理所	2008 年 8 月 1 日
丝绸之路-麦积山石窟	麦积山石窟艺术研究所	1953 年 10 月 2 日
丝绸之路-隋唐洛阳城定鼎门遗址	洛阳市隋唐城遗址管理处	2007 年
丝绸之路-张骞墓	城固县张骞纪念馆	1983 年 5 月
丝绸之路-彬县大佛寺石窟	彬县大佛寺石窟管理处	2012 年 9 月
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	洛阳市白马寺汉魏故城文物保管所	1973 年
丝绸之路-炳灵寺石窟	甘肃炳灵寺文物保护研究所	1955 年
大运河北京段（通州）		
大运河天津段	水利部海河委员会北三和管理处, 天津市水务局, 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理处	
大运河德州段	德州市大运河遗产保护处	2013 年 8 月 13 日
大运河聊城段	阳谷县文化广电新闻出版局	1984 年
大运河济宁段(徽山段)	微山县文物管理所	1991 年
大运河济宁段(南旺枢纽段)	汶上县大运河南旺枢纽遗址保护中心	2010 年
大运河滑县段	滑县大运河遗产管理处	
大运河浚县段	浚县文物旅游局（暂代管）	1998 年
大运河洛阳段	洛阳市文物考古研究院	2013 年 8 月
大运河商丘段（南关段）	通济渠商丘南关段管理所	2014 年
大运河商丘段（夏邑段）	通济渠商丘夏邑段遗址保护管理所	
大运河淮北段	濉溪县文物事业管理局	1987 年 7 月
大运河宿州段	大运河保护管理利用委员会	2015 年 10 月
大运河宿迁段	宿迁市文化广电新闻出版局, 宿迁市龙王庙行宫文物管理所, 宿迁市交通运输局	
大运河淮安段	淮安市文物局	
大运河扬州段	扬州市世界遗产办公室	
大运河常州段	常州市文广新局	2007 年
大运河无锡段	无锡市文化遗产局	2007 年
大运河苏州段	大运河苏州段遗产监测管理联系会议办公室	
大运河湖州段	南浔古镇管理委员会	2011 年 3 月
大运河杭州段	杭州西湖风景名胜区管理委员会（杭州市园林文物局、杭州市京杭运河（杭州段）综合保护委员会）	2002 年 9 月
大运河绍兴段	绍兴市大运河保护与申报世界文化	2008 年 12 月

遗产地	保护管理机构名称	成立时间
	遗产领导小组办公室	
大运河宁波段	宁波市文物保护管理所	1991 年
海龙屯遗址	遵义海龙屯文化遗产管理局	2013 年 10 月 16 日
老司城遗址	老司城遗址管理处	2015 年 12 月
唐崖土司遗址	唐崖土司城遗址管理处	2014 年 12 月
泰山	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	1985 年
黄山	黄山风景区管理委员会	1989 年 4 月
乐山大佛	乐山大佛景区管理委员会	1998 年
峨眉山	峨眉山风景名胜区管理委员会	1988 年
武夷山	武夷山风景名胜区管理委员会	1980 年 2 月

### 3.1.2 专项保护管理法规、规章

2015 年, 各遗产地新颁布实施了 26 部专项保护管理法规、规章, 涉及到遗产保护管理制度、专项保护管理法规、规章、安防等方面, 如《大运河(扬州段)遗产保护办法》、《故宫博物院指纹身份信息采集存储管理办法》、《世界遗产苏州古典园林维修保养监测规程》(试行)、《颐和园禁止吸烟管理制度》等。新颁布实施专项保护管理法律、法规详见表 3。

表 3 专项保护管理法规、规章

序号	遗产地	时间	名称
1	明清故宫 (北京故宫)	2015 年	《故宫博物院指纹身份信息采集存储管理办法》
2		2015 年	《2015 年防汛应急预案》
3	长城-金山岭	2015 年 1 月	《金山岭长城管理处规章制度》
4	苏州古典园林	2015 年 12 月 21 日	《世界遗产苏州古典园林维修保养监测规程》(试行)
5	北京的皇家园林—颐和园	2015 年	《颐和园禁止吸烟管理制度》
6	北京的皇家祭坛—天坛	2015 年	《天坛公园迎汛应急预案》
7		2015 年	《天坛公园突发事件应急预案》
8	杭州西湖文化景观	2015 年 5 月 21 日	杭州市建设项目附属绿地面积确认办法
9		2015 年 11 月 30 日	名胜区消防安全主体责任和监管责任追究办法
10		2015 年 10 月 27 日	关于进一步加强名胜区违法建筑防控工作的实施意见
11		2015 年 9 月 14 日	杭州西湖风景名胜区消防安全岗位职责
12		2015 年 8 月 7 日	名胜区社会稳定风险排查化解管

序号	遗产地	时间	名称
			控专项行动方案
13		2015 年 4 月 9 日	2015 年杭州西湖风景名胜区(市园文局)长效管理考核办法
14		2015 年 4 月	2015 年杭州西湖风景名胜区生活垃圾“三化四分”工作考核办法
15		2015 年 4 月	杭州西湖风景名胜区管委会(市园文局)防汛台应急预案
16		2015 年 4 月 1 日	关于加强安全生产促进安全发展的实施意见
17		2015 年 3 月	2015 年西湖风景名胜区生态文明建设与环境保护工作要点
18		2015 年 2 月 10 日	西湖风景名胜区溪流污染处置办法
19	大运河德州段	2015 年	德州市人民政府办公室关于进一步加大大运河(德州段)遗产保护管理和开发利用的通知
20	大运河扬州段	2015 年 6 月 7 日	大运河(扬州段)遗产保护办法
21	大运河湖州段	2015 年	《关于加大大运河(南浔段)世界遗产保护、利用、传承工作的实施意见》
22		2015 年 5 月	宁波市历史文化名城名镇名村保护条例
23	大运河宁波段	2015 年 12 月	宁波市人民政府办公厅关于进一步加强宁波大运河遗产保护管理工作的通知
24	唐崖土司遗址	2015 年	《咸丰县委办公室县政府办公室关于加强唐崖土司城址保护管理工作的意见》的通知
25	黄山	2015 年 1 月 30 日	黄山风景区生态环境保护贯彻落实工作意见
26		2015 年 11 月 2 日	关于全面推进依法治山的实施意见


### 3.1.3 保护管理人员情况

2015 年, 50 处遗产地填报了人员情况, 共有专职保护管理人员 17131 人。其中, 23 处遗产地填报了管理人员学历情况, 在填报的 3849 人中博士 8 人、硕士 246 人; 20 处遗产地填报了职称情况, 在填报的 2088 人, 高级管理人员(含技术人员) 500 人、中级管理人员(含技术人员) 1043 人、初级管理人员(含技术人员) 545 人, 中级以上管理人员约占 74%。

保护管理人员数量在 100 人以上的共有 20 处遗产地，其中承德避暑山庄保护管理人员达到 2809 人。




与 2014 年相比，保护管理人员数量增加的有 4 处遗产地，减少的有 7 处遗产地，不变的有 2 处遗产地。



### 3.1.4 培训情况


2015 年，各遗产地共计举办和参加各类培训 350 余项，如明清故宫（北京故宫）举办的紫禁城论坛专题、苏州古典园林举办的世界遗产保护发展专题讲座等，培训总支出达 214.6 万元，累计 12000 余人参加培训。其中，泰山举办的各类培训班，累计超过 3000 多人参加培训，总支出约 63.6 万元。



### 3.1.5 保护管理经费


2015 年，29 项遗产的 68 处遗产地提交了保护管理经费情况，经费总数达 596555.92 万元，超过 10000 万元的遗产地达到 11 处。

总体而言，明清故宫（北京故宫）、北京的皇家园林—颐和园、大运河、黄山、杭州西湖文化景观、莫高窟、龙门石窟遗产保护管理经费数额较高，其中北京故宫 2015 年财政拨款总额达 8 亿元，用于支付监测管理项目的金额约为 800 万元。皖南古村落、元上都遗址、开平碉楼与村落等遗产保护管理经费较低。



### 3.1.6 申遗承诺履行情况

2015 年，我国世界文化遗产地完成申遗承诺 13 项，如明清皇家陵寝—明孝陵组织一次主题为确保陵墓总体布局和历史环境完整性的会议、元大都遗址在遗产范围内增设消防器材等；正在履行 61 项，如北京的皇家祭坛—天坛在申遗文本中列出的遗产保护管理承诺、云冈石窟关于石窟本体保护和环境整治项目的承诺、大运河湖州段遗产监测和档案中心的建设等；未履行 2 项，分别是杭州西湖文化景观整饬香格里拉东楼及北高峰电视塔拆除。



### 3.2 遗产本体监测

#### 3.2.1 总体情况格局

2015 年,共有 4 处遗产的总体格局发生变化,分别为明清皇家陵寝-清东陵、云冈石窟、唐崖土司遗址、大运河宁波段,占比 6.4%。其中,云冈石窟扩大了保护范围,增加了环境协调区,将整个云冈峪列入环境协调区规划范围;唐崖土司遗址由于早期建筑毁废后的人为破坏活动以及长期的自然损毁,遗产要素破坏较为严重,一部分已经失去了历史地形地貌。

#### 3.2.2 遗产使用功能情况

2015 年,共有 7 处遗产的使用功能发生变化,包括明清故宫(北京故宫)、秦始皇陵、北京的皇家园林-颐和园、北京的皇家祭坛-天坛、大足石刻、大运河湖州段、大运河宁波段,占比 10.9%。其中明清故宫(北京故宫)新开放慈宁宫、慈宁宫花园、寿康宫、端门等 2.9 万平方米的区域供参观,使故宫开放面积达到总占地面积的 65%;秦始皇陵现已在一、二、三号兵马俑陪葬坑遗址上建立了秦始皇兵马俑博物馆,在对文物实施有效保护的基础上对外开放;大足石刻将宝顶山石刻文物区遗产核心区的游客服务中心外迁,建设控制地带以内的民居外迁至宝顶镇及大足城区,合理设计了人车分流的游览环线,并依次规划了游客服务、展陈接待、核心参观等三大主体功能区。

### 3.2.3 遗产要素单体情况

2015 年,共有 2 处遗产的遗产要素发生变化,包括莫高窟、青城山-都江堰,占比 4.5%。莫高窟对洞窟、彩塑、壁画等进行了妥善的修护和保管;青城山-都江堰完成了城隍庙、灵官楼、魁星殿临时性支撑抢救加固,安澜索桥进行了日常保养,宫观庙宇进行日常的保护维修。

### 3.2.4 本体病害情况

2015 年,在提交报告的 75 处遗产地中,大都开展了本体监测工作,主要以人工观察为主,结合自动监测及测量测绘等手段。经初步分析,建筑物及构筑物的主要病害为虫害、裂隙、不均匀沉降及倾斜等;碑刻、雕塑等病害主要集中在由温湿度的频繁波动造成的开裂、风化、表面剥落、表面尘埃附着等;古树、植被病害主要集中在各类虫害;古遗址、古墓葬、洞窟等病害主要集中在风化、岩体稳定性、坍塌、渗水、裂隙、霉菌等。

截止 2015 年 12 月,各地已开展的重大病害监测,详见附录 2。

## 3.3 遗产影像因素监测

### 3.3.1 自然环境因素监测情况

2015 年,提交监测报告的 75 处遗产地中,共有 51 处遗产地开展了自然环境监测,12 处遗产地未开展自然环境监测,未填报数据 12 处遗产地。开展自然环境监测遗产地,主要监测内容包括气温、湿度、风向、风速、气压、降水、大气质量、水质等。

### 3.3.2 灾害监测情况

2015 年发生灾害的遗产地主要有登封“天地之中”历史建筑群、明清皇家陵寝-清东陵、武夷山等。登封“天地之中”历史建筑群的缓冲区范围内共发生森林火情 5 起,全部为地头火,共出警 133 人次,造成经济(扑救)损失 2.96 万元;登封“天地之中”历史建筑群遗产区和缓冲区病虫害面积达 3100 余亩,主要为杨小舟蛾、柳毒蛾、舞毒蛾、侧柏毒蛾等食叶和栗红蚧枝梢部害虫,危害杨树、麻栎、侧柏等树种;嵩阳书院藏书楼西垂脊及崇儒祠屋顶因枯树枝掉落被部分砸毁,加之房屋瓦件松动,导致破损漏雨,救灾金额达 8.5 万元;会善寺执

客僧房顶部房脊及瓦件被枯树部分砸毁，导致该建筑破损漏雨。各遗产地灾害监测情况详见附录 3。

### 3.3.3 建设控制监测情况

2015 年，提交报告的遗产地中，共新建项目 55 项，占地面积 280866.82 m<sup>2</sup>，其中明确说明经文物部门批准许可项目为 1 项，占地面积 4992.32 m<sup>2</sup>，明确说明由非文物部门批准许可项目有 5 项，总面积 14549 m<sup>2</sup>，明确说明未经文物部门批准许可的项目 5 项，占地面积 2682 m<sup>2</sup>。未经文物批准许可的项目为北京的皇家园林-颐和园东宫门外巡逻警务站改造项目；武夷山天游阁修缮项目、武夷宫春秋馆布展工程、星村中心卫生院周转宿舍建设项目、星村中心卫生院周转宿舍建设项目。详见附录 4。

### 3.3.4 社会环境监测情况

2015 年，中国世界文化遗产地遗产区和缓冲区内共计资源开采点数量 14 个，严重污染工业企业数量 2 个。目前遗产区的总人口数量 5333496 人，各遗产区缓冲区内总人口数为 9997492 人，北京的皇家祭坛-天坛缓冲区人口数量无相关统计数据。根据本年度数据填报情况，22 处遗产地的遗产区具有人口疏散需求，其中 9 处遗产地需求迫切，详见表 4。

表 4 遗产地具有疏散需求统计表

序号	遗产地	疏散需求
1	秦始皇陵	有
2	周口店北京人遗址	有
3	长城-八达岭	显著
4	承德避暑山庄及周围寺庙	有
5	北京的皇家祭坛-天坛	有
6	明清皇家陵寝-清东陵	显著
7	云冈石窟	显著
8	殷墟	显著
9	福建土楼-永定景区	有
10	福建土楼-南靖景区	有
11	丝绸之路-新安汉函谷关	有
12	大运河浚县段	有

序号	遗产地	疏散需求
13	大运河洛阳段	显著
14	大运河商丘段（南关段）	显著
15	大运河商丘段（夏邑段）	显著
16	大运河扬州段	有
17	大运河湖州段	有
18	唐崖土司遗址	显著
19	泰山	有
20	乐山大佛	有
21	峨眉山	显著
22	武夷山	需要

### 3.3.5 旅游与游客监测情况

2015 年，70 处遗产地填报了旅游与游客情况，总计有 20029.05 万人次参观了中国世界文化遗产，国外游客约 3731679 人次，预约参观游客 4320883 人次，年度门票收入共计约 559759.80 万元，其中大运河部分河段为免费开放，无门票收入，各遗产地旅游收入详见表 5。

表 5 游客及门票收入统计表

遗产地	年游客数量 (万人)	预约人数	国外游 客数量	年度门票收入 (万元)
明清故宫（北京故宫）	1506.00			
秦始皇陵	562.04	419661	839805	66,093.00
莫高窟	114.42	597984	14890	16,957.00
周口店北京人遗址	19.53		184	246.50
长城-八达岭	无			
长城-金山岭	27.03	110000	36912	1,200.00
长城-嘉峪关	101.60			9,236.82
武当山古建筑群	660.00			
拉萨布达拉宫历史建筑群（含罗布林卡和大昭寺）	114.58			
承德避暑山庄	228.68	78895	69836	26,656.00
曲阜孔庙、孔林、孔府	495.57			19,064.60
平遥古城	166.02			
苏州古典园林	1383.41			44,970.57
北京的皇家园林—颐和园	1602.99	125750	1380057	27,162.15
丽江古城	1175.66			39,270.00
北京的皇家祭坛—天坛	1751.76	733	518555	

遗产地	年游客数量 (万人)	预约人数	国外游 客数量	年度门票收入 (万元)
大足石刻	79.00		11602	7,285.00
皖南古村落-西递	76.00			4,200.00
皖南古村落-宏村	185.00			11,500.00
明清皇家陵寝-清永陵	7.71	18400	8500	189.00
明清皇家陵寝-十三陵	277.80		42000	
明清皇家陵寝-清东陵	31.14	61776		2,683.62
明清皇家陵寝-清西陵	1103.34	13580		1,103.34
明清皇家陵寝-明显陵	40.30	85000		810.00
明清皇家陵寝-明孝陵	114.15			6,203.00
龙门石窟	349.58		111900	30,600.00
青城山-都江堰	633.96		55200	33,506.00
云冈石窟	115.21			9,971.00
高句丽王城、王陵及贵族墓葬	13.46		38798	600.00
殷墟	22.73	10000	1405	1,229.77
登封“天地之中”历史建筑群	275.06	41034	57889	20,050.00
开平碉楼与村落	38.63		10000	2,372.15
福建土楼-永定景区	409.31		161570	11,288.33
福建土楼-华安景区	3.44			
福建土楼-南靖景区	110.00			9,000.00
杭州西湖文化景观	2726.15			30,766.88
元上都遗址	8.65			246
红河哈尼梯田文化景观	21.56		56000	1,159.48
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	0.32			
丝绸之路-麦积山石窟	78.55			1,836.26
丝绸之路-隋唐洛阳城定鼎门遗址	1.88		17	9.00
丝绸之路-张骞墓	4.37	6000		19.51
丝绸之路-彬县大佛寺石窟	14.56	20000	650	354.13
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	0.62			
丝绸之路-炳灵寺石窟	9.96		1000	432.33
大运河德州段	2.00			无收入
大运河聊城段	无			
大运河济宁段(徽山段)	9.50			未统计
大运河济宁段(南旺枢纽段)	10.00			
大运河滑县段	10.00		38	无
大运河洛阳段	无			无旅游效益
大运河商丘段(南关段)	无			无旅游效益
大运河商丘段(夏邑段)				
大运河宿迁段	18.32	2000	1253	163.50
大运河淮安段				免费开放
大运河扬州段		266338	12164	27,072.88
大运河常州段	5.5			免费开放

遗产地	年游客数量 (万人)	预约人数	国外游 客数量	年度门票收入 (万元)
大运河无锡段	18.55			
大运河湖州段	102		260300	
大运河杭州段	1183.60			0
大运河绍兴段	2.051	4371	50	155.00
大运河宁波段	40.00		8002	11.00
海龙屯遗址	2.09			150.00
老司城遗址	35.09	123458	8045	暂无
唐崖土司遗址	3.16	3	232	
泰山	590.00			
黄山	318.28			61,149.00
乐山大佛	350.45		24825	24,232.23
峨眉山	330.81			
武夷山	335.92	2335900		8,554.75

### 3.4 遗产保护管理体系监测

#### 3.4.1 安防消防情况

2015 年,各遗产地在安防消防系统累计投入约 1004.5 万元,主要包括各遗产地消防设备、微型消防站、探头、消防蓄水池、对遗产的入侵报警系统、视频监控系統、IP 网络广播系统、通信系统和电子巡更系统进行的全面改造和升级等,详见表 6。

2015 年,明清皇家陵寝-清东陵发生一起景陵妃园寝温僖贵妃墓盗墓案,公安机关立案,并在 2015 年 11 月 7 日追回 12 件被盗文物,已经由遵化市公安局刑侦大队移交给清东陵文管处保管。

表 6 各地安防消防经费、事故一览表

遗产地	投入费用(万元)	内容(如摄像头数量等)	遗产地名称	事故类型	处理情况
明清皇家陵寝-清东陵	40	消防设备、器材更换维修保养,消防指示警示牌约 8 万元、消防车辆维修保养、油料,战斗装备训练器材约 15 万元、消防供水设施水泵、消防栓、管道、消防备用电源、配电设施约 15 万元、安防设备日常保养维修	景陵妃园寝温僖贵妃墓	盗窃案	省公安厅立即派专人指导督办,并责成唐山市、遵化市公安局抽调得力干警组成专案组,开展侦破。专案组经过缜密侦查,七

遗产地	投入费用（万元）	内容（如摄像头数量等）	遗产地名称	事故类型	处理情况
		约 2 万元			昼夜奋战，终于在 2015 年 11 月 7 日，案件侦破取得重大进展，追缴回的 12 件被盗文物，已经由遵化市公安局刑侦大队移交给清东陵文管处保管
殷墟	4.5	建设微型消防站	--	--	--
登封“天地之中”历史建筑群	--	探头 208 个	--	--	--
杭州西湖文化景观	--	安装、改造视频监控探头 520 余只	--	--	--
	600	新建消防蓄水池 35 只，维修蓄水池 5 只，新增 32 台高压水泵	--	--	--
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	160	对遗产的入侵报警系统、视频监控系统、IP 网络广播系统、通信系统和电子巡更系统进行了全面改造和升级	--	--	--
大运河扬州段	约 200	更换园内及外围景点的安全警示、提示牌示约 300 余块；对 522 只消防器材更新换药，排查压力表；定期对园内五处防雷措施（避雷针）进行质量检测，确保安全设施齐全、有效。增加监控点 22 个。园内监控点增至 122 个	--	--	--
老司城遗址	--	安防系统硬件设施信息、消防系统硬件设施信息、防雷设施、老司城地震监测系统	--	--	--

### 3.4.2 考古发掘情况

2015 年，各遗产地开展的考古发掘共计 17 项，详见表 7。

表 7 各遗产地考古发掘情况


遗产地	项目名称
明清故宫（北京故宫）	慈宁宫花园以东区域
秦始皇陵	兵马俑一号坑
	兵马俑二号坑
	秦始皇帝陵 C 区 1 号墓
	秦始皇帝陵道路遗址
周口店北京人遗址	2015 年度猿人洞保护性清理发掘
殷墟	刘家庄北地铅锭窖藏发掘
	芳林街考古发掘
	太行路考古发掘
	安阳钢铁公司制氧厂改造考古发掘
	大司空村东考古发掘
	豫北纱厂棚户区分区改造考古发掘
	洹北商城发掘
丝绸之路-隋唐洛阳城定鼎门遗址	宁人坊东南部龙兴寺遗址和天街横断面（宁人坊东坊门和明教坊西坊门之间区域）考古发掘
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	宫城太极殿东堂遗址、八号建筑基址
大运河淮安段	板闸遗址考古发掘
大运河宁波段	运河遗产小西坝考古调查工作

### 3.4.3 保护展示与环境整治工程

2015 年，各遗产地开展保护展示与环境整治工程共计 50 余项，经费投入共计约 56400.865 万元，其中，中央财政经费约为 32367.29 万元。保护展示与环境整治工程情况，详见附录 5。


### 3.4.4 保护管理规划编制与执行情况

2015 年，各遗产地涉及的规划 166 个，公布且现行的共 51 个，在编的共 27 个，已被修编的共 2 个，编制完成正在审批或等待公布的共 17 个；规划共涉及 300 余项规划项目，已实施完成规划项目 159 个，正在实施规划项目 115 个，1 项正在深化，3 项规划项目正在上报等待批复，未执行的规划项目共 27 个，其他规划项目执行情况未知；执行的规划项目良好的共有 181 项。规划执行良好占 18%，基本符合占 82%。保护管理规划编制与执行情况，详见附录 6。



### 3.4.5 科研课题情况

2015 年，各遗产地开展的科研课题涉及面较广，累计开展各类课题 290 余项，超过 5 项课题的遗产地 18 处。总体而言，针对世界文化遗产监测的课题研究较少，具有代表性的有嘉峪关世界文化遗产监测需求研究、苏州古典园林移动监测系统研发、西湖文化景观文物本体病害监测研究、元上都草原文化遗址元上都区域开发生态环境监测指标体系构建。



## 4 专项工作

### 4.1 反应性监测

根据反应性监测结果，按照世界遗产中心要求，2015 年，提交了武当山、布达拉宫反应性监测报告。

### 4.2 保护管理状况报告


大运河自列入世界遗产后，首次向世界遗产中心提交了大运河保护管理状况报告，从保护协调措施、缓冲区体系调整、监测系统、大运河历史阶段、环境和景观保护、旅游和开发控制、遗产保护资金投入、水质改善、教育和培训、国际合作等方面阐述大运河保护管理状况。

### 4.3 舆情监测

#### (1) 各项遗产媒体报道数量


监测发现，2015 年 3 月 1 日至 2016 年 02 月 29 日，共监测到涉及 28 项世界文化遗产地新闻报道共 263483 篇，其中杭州西湖文化景观媒体报道关注 39370 篇，各遗产报道数量如下图所示。

由图可得出，媒体对杭州西湖文化遗产、长城、丝绸之路、颐和园、龙门石窟、大运河、庐山比较关注。而中国土司遗产、登封“天地之中”历史建筑群、元上都遗址、安阳殷墟、云南哈尼梯田等遗产地媒体关注度较少。




## (2) 每月各媒体报道数量

2015年3月至2016年2月，共监测到相关信息263,483条，其中9月份、5月份及10月份报道数据分列前3名，占总报道数量的36.9%，而其他月份的媒体关注度较为平缓。详见下图。



### (3) 负面新闻

世界文化遗产的负面新闻中,对遗产地的日常管理及旅游与游客管理方面的报道较多,如“迪庆黑导游被移送警方丽江骂游客导游吊销资格”、“武当山旅游局回应景区内高价菜:不让游客受委屈”。担忧长城保护现状的新闻较多,如“评万里长城消失近3成:长城保护处严重“亏欠”状态”等,详见附录13。



由上图统计结果显示,文化遗产负面信息的报道中长城负面曝光率较高,其次为丽江古城、五台山、明清皇家陵寝、颐和园、杭州西湖等。

## 5 总结

### 5.1 中国世界文化遗产保护管理体系建设成绩

#### 5.1.1 总体状况

总体而言，2015 年各遗产地保护管理机构严格遵照公约及其《操作指南》的规定以及世界遗产委员会决议要求，继续在世界文化遗产保护管理方面开展了一系列工作，使得各遗产地的突出普遍价值和遗产的真实性与完整性得到妥善保护。主要包括：进一步完善了遗产地保护管理机制；土司遗址成功列入《世界遗产名录》，花山岩画等遗产地申遗工作进展有序；印发了基础数据采集等技术规范，初步建立了中国世界文化遗产地基础数据库；各级监测平台进行了建设提升并完成了初步对接；遗产地监测预警体系建设完成阶段性评估，总结了当前监测工作的经验与不足；长城、平安故宫、大足石刻千手观音等重点文物保护工程进展顺利；围绕遗产的研究、保护、利用等多个主题的开展了广泛的培训与学术活动，增进了国际合作与交流。

#### 5.1.2 遗产地分项状况

##### 1. 机构与能力建设

###### (1) 新增一批保护管理管理与监测机构，推动了保护管理工作持续开展

保护管理机构比 2014 年新增了 3 处，分别为永定区福建土楼保护与利用管理委员会、洛阳仓窖博物馆、老司城遗址管理处。2 处遗产地新成立了监测机构，分别为莫高窟成立了莫高窟监测中心，明清皇家陵寝-清永陵成立了清永陵文物管理所监测中心，31 处遗产地根据自身保护管理实际情况完善了监测人员的配备，为遗产地保护管理和监测工作持续开展提供保障。

###### (2) 新颁布实施一批专项保护管理法规、规章，促进了保护管理工作


2015 年，省与遗产地保护管理机构联合，结合各遗产地保护管理工作实际情况及问题难点，制定了操作性及适用性更强的法规及规章，新颁布实施了 26 部，主要涵盖遗产保护管理制度、应急预案以及工作意见等，促进世界文化遗产的保护管理工作有效开展。

### （3）保护管理培训工作呈现快速增长趋势，培养了一批保护管理人才

2015 年，各遗产地共计举办和参加各类培训 350 余次，比 2014 年同比增长 75%，培训主题包括保护管理条例宣传、相关政策法规宣传、专项业务、遗产保护管理知识、旅游与游客管理、世界文化遗产监测等方面，在世界文化遗产监测方面的培训较上年有所增加。通过保护管理工作培训的开展，在一定程度上提高了人员保护管理专业技术水平。

### （4）申遗承诺履行情况较好

申遗承诺未履行情况有所下降，2014 年未履行承诺占比 4%，2015 年未履行承诺为 3%，下降了 1 个百分点。其中杭州西湖文化景观整饬香格里拉东楼以及北高峰电视塔拆除承诺事项从 2014 年延续至 2015 年仍未履行。



## 2. 遗产本体监测

### （1）遗产整体格局和使用功能状况保持良好

各遗产地遗产本体总体格局、使用功能保持状况良好，明清皇家陵寝-清东陵因企业建设生态园对遗产总体格局造成了影响，目前已责令其进行回填，确保恢复原貌；有 7 处遗产地均因对游客开放致使其使用功能发生了改变，对遗产本体的现状未产生影响。

### （2）遗产本体病害类型稳定

与 2014 年遗产本体病害情况相比，2015 年绝大部分遗产本体病害类型基本与上一年度保持一致，有 31 处遗产地新增了病害类型，如嘉峪关增加了壁画油饰彩绘开裂病害；青城山-都江堰增加了伏龙观龙纹铁鼎锈蚀和李冰石像裂痕、魁星殿白蚁等病害；红河哈尼梯田增加了橡胶病毒病害，大运河宿迁段古建筑有人为损害迹象等。

### **(3) 加强了重点本体病害监测工作**

对重点病害进行监测的遗产地较 2014 年增加 5 处，主要以人工监测为主，采用自动监测手段的部分遗产地同时结合了人工监测手段。北京故宫、嘉峪关、大足石刻、龙门石窟、云冈石窟等 5 处遗产地以自动监测为主；承德避暑山庄、明清皇家园林—清永陵、丝绸之路—炳灵寺等 10 处遗产地以人工观察为主；莫高窟、苏州古典园林、元上都遗址等主要采用人工观察和自动监测相结合方式。

## **3. 遗产影响因素监测**

### **(1) 大部分遗产地开展了自然环境监测**

大部分遗产地开展了自然环境监测，主要采集了气温、湿度、风向、风速、气压、降水、大气质量、水质等方面的监测数据，少部分遗产地开展了自然环境对本体影响的关联分析，如北京故宫结合自然环境监测数据，对影响文物建筑、室外陈设与古树名木的指标因素进行了初步分析。

### **(2) 遗产地未发生重大灾害**

各遗产地均未发生重大灾害情况，部分遗产地发生了火灾、虫害、雨及人为灾害等，遗产地均对灾害进行一定程度的处置。

### **(3) 有效地开展了新建项目监测**

2015 年，通过监测工作的有效开展，发现在遗产区、缓冲区内发生新建项目共计 55 项，其中绝大部分新建项目未经文物行政主管部门批准。

### **(4) 开展了社会环境监测为人口疏散提供有效数据**

目前，中国世界文化遗产的遗产区和缓冲区内的总人口数约 430 万人，大部分遗产人口控制较好，无疏散需求，有 9 处遗产地人口疏散需求迫切，压力较大。中国世界文化遗产地遗产区和缓冲区内共计资源开采点数量 14 个，存在严重污染工业企业数量 2 个，需协调相关部门开展有效处理工作。

### **(5) 各遗产地均开展了旅游与游客管理监测**

世界文化遗产地游客占全国国内旅游人次数的比例约为 4.6%，部分遗产地预约参观游客的比例偏低，仅 0.2%。各遗产地旅游人数及收入差异大，遗址类偏低。秦始皇陵、莫高窟、周口店北京人遗址、苏州古典园林、杭州西湖文化景观、登封“天地之中”历史建筑群、曲阜孔庙、孔林、孔府、龙门石窟、大足石刻游客收入较 2014 年明显增加，共增加收入 32685.84 万元。

#### 4. 遗产保护管理体系监测情况

##### (1) 各遗产地均开展了安防消防监测工作

2015 年，部分遗产地新增、改造和升级安消防设施、视频监控、通讯系统等设备设施，提高了安消防监测力度。个别分布面积广，条件落后的遗产地，主要通过人工巡查方式开展安消防工作。

##### (2) 考古发掘工作有很大进展


明清故宫、秦始皇陵、周口店北京人遗址、殷墟等遗产地开展了考古发项目 17 个，其中大运河淮安段对板闸遗址进行了发掘，完成了板闸遗址的平面揭示工作，明确了石闸遗址的平面布局、范围及走向，发现了石闸、土筑堤坝及建筑基址等遗迹，出土了碑座、抱鼓石、柱顶石、陶器、瓷器等遗物。

##### (3) 文物保护及环境整治工程开展情况良好

各遗产地开展的工程中，主要以遗产本体修缮工程、抢救性保护工程、保养维护工程和消防工程为主，实施情况控制良好。2015 年，北京的皇家园林—颐和园，丽江古城，泰山，黄山，登封“天地之中”历史建筑群，杭州西湖文化景观，大足石刻，高句丽王城、王陵及贵族墓葬，云冈石窟共 9 处遗产地保护经费较 2014 年有所降低，降低额度为 57924.43 万元，龙门石窟、苏州园林、明清故宫、武夷山、承德避暑山庄、周口店北京人遗址、开平碉楼与村落、红河哈尼梯田文化景观共 8 处遗产地保护管理经费较 2014 年增长 133220.22 万元，总体上保护管理经费比 2014 年增长 3.38 倍。

##### (4) 各遗产地规划执行情况较好

各遗产地正在执行的保护管理规划中，82%执行情况良好，较 2014 年提升 18 个百分点。根据遗产地保护管理情况，2015 年，部分遗产地正在修编或编制保护管理规划。



### (5) 课题成果丰富，研究水平显著提高

各遗产地开展各类课题研究约 290 项，类型较全面、成果较丰富。4 处遗产地开展了 4 项监测专题研究。

## 5.2 保护管理总体趋势分析

根据各遗产地保护管理现状，结合 2015 年之前世界文化遗产保护相关数据、以及相关领域的的数据，对我国遗产地保护管理总体趋势简要分析如下：

1. **机构与能力建设方面**，机构与能力建设明显增强，突出需求是要提升人员专业技术水平，加强遗产地之间、国际上的合作与交流。

2. **本体保护方面**，遗产本体目前已基本无险情，加强了本体病害监测数据的分析及日常监测工作，保护管理经费呈明显上升趋势。

3. **影响因素方面**，依据影响普遍程度由高到低依次为新建项目、社会环境、游客负面影响、自然环境。

4. **保护管理体系方面**，各遗产地规划执行情况良好，展示利用呈现增长趋势，今后需更多关注监测工作。

5. **专项工作方面**，遗产地负面新闻较 2014 年降低 12%，舆情监测结果表明，部分遗产地开始重视游客管理，但后续仍需提升旅游相关服务。

## 5.3 工作建议

对于中国世界文化遗产保护管理工作提出如下建议：

**第一，健全保护管理制度。**按照世界遗产公约及新修订的中国文物古迹保护准则相关要求，进一步健全中国世界文化遗产保护管理办法，各遗产地应结合自身实际情况，进一步完善相关保护管理制度。

**第二，完善基础数据库建设。**按照中国世界文化遗产地基础数据采集规范，进一步完善遗产地基础数据采集与整理入库工作。

**第三，加强遗产地监测与管理工作。**根据《中国世界文化遗产监测巡视管理制度》，起草编制监测管理办法及遗产地监测工作指导性文件，加强世界文化遗产监测预警国家总平台与遗产地平台的对接，加强监测数据的分析应用。

**第四，重视培训与合作交流。**加强遗产地管理与技术人员的培训，积极与国内外相关组织开展广泛的学术交流与合作。

## 6 附件

附录 1 申遗承诺履行情况

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
莫高窟		正在履行
北京的皇家园林—颐和园	<p>外部环境：实行三级保护管理。颐和园围墙以内为核心保护区，这一区以保护原貌为原则，保护皇家园林景观环境，即山形水系总体布局、建筑、石刻、古树名木、大气、水质、环境以及地面和馆藏文物等。大墙以外为第二级缓冲区，是颐和园重要的借景环境。地带内只准进行绿化和修筑消防通道，不得任意添改原有建筑。第三级外围控制地带内的建筑形式、体量、色调都必须与文物保护单位相协调。内部环境：颐和园的总体规划：以文昌阁至半壁桥为界，将全园分成展览区和游览区以控制游人流量；把西南新宫门和西宫门辟为入口，以分流游人。挖掘文化内涵，调整陈列；复壮古树，保持风格。确立周期性的维修制度。建立体制完善、高效率的计算机网络管理中心，用先进的科学管理手段对颐和园进行管理。为了弘扬皇家园林文化，挖掘文化内涵，成立研究中心，进行学术研究，促进颐和园学的建立和发展。加强培训中心工作，针对不同岗位的特点，对全园职工进行文化、历史和科学技术教育，以提高自身素质。三个中心相辅相成，相互促进，将全面提高颐和园的管理水平。</p>	正在履行
北京的皇家祭坛—天坛	申遗文本中《天坛保护计划》列出的遗产保护管理。	正在履行
明清皇家陵寝—明孝陵	确保陵墓总体布局和历史环境的完整性，全面保护区内文物古迹和地形地貌，以真实地反映历史的格局。	已履行
	建筑完好、需改善环境，如下马坊、神道石象生、陵宫外濠等。	已履行
	屋顶倾倒，墙体尚存，需加顶保护，如大金门、神功圣德碑楼、陵宫门（文	已履行

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
	武方门)、内红门、方城及明楼等。	
	遗址尚存、有条件加以复原的，如龙凤门与金水桥、大石桥栏杆等	已履行
	需进行遗址保护的，如孝陵门（即碑殿）、孝陵享殿、太子东陵等。	已履行
	树标志牌说明的，如内、外御河和王门、西红门遗址等。	已履行
明清皇家陵寝-明孝陵	在建筑控制地带内，由于历史原因，明孝陵范围内现有的少数科研机构、文艺团体、自然村落一定程度上影响了孝陵的完整空间序列和周围环境，《总体规划》已对其做了“限制发展，控制建设，缩小用地，分期分批拆迁”的规划，并正在逐步实施落实，将在今后 5 年内达到《规划》设计规定的要求。	已履行
	对于明孝陵前机动车道前的人车混杂、空气污染问题，根据《总体规划》，将在神道外另辟道路，神道范围以内实行封闭式管理，以期使这个问题得到根本解决。	已履行
	明孝陵建设控制地带（缓冲区）内现有居民点 2 个，居民 606 户，远离明孝陵文物保护范围（核心保护区），根据《总体规划》，将逐步征地拆迁，同时在其拆迁后的地方植树造林，使原有的环境风貌得到恢复。	已履行
云冈石窟	中国政府向世界遗产组织承诺包括石窟本体保护和环境整治项目。（1）编制总体保护规划和进行西部洞窟防水实验工程（2）云冈大景区建设（3）窟顶考古发掘工作（4）五华洞保护修复工程（5）窟檐修建工程、监测预警体系建设。	正在履行
登封“天地之中”历史建筑群	按照缔约国自身建议，将缓冲区扩展至与嵩山国家公园的范围重合。	正在履行
	在遗产地提供充分的阐释展示，以确保清晰传达各遗产点与天地之中概念的联系。	正在履行
开平碉楼与村落	无	正在履行
福建土楼-华安景区		正在履行

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
杭州西湖文化景观	整饬香格里拉东楼。	未履行
	北高峰电视塔拆除。	未履行
	净慈寺和岳庙前机动车改行地下。	正在履行
元上都遗址	制定旅游管理战略，保证遗产的环境保护，包括为限制重建制定明确的指导方针。	正在履行
	在遗产范围内增设消防器材。	已完成
	就考古发掘相关的保护技术和技能展开国际合作。	正在履行
	建立更多科研设施，监控遗产周围的整体环境情况，尤其是沙漠化情况。	正在履行
	让五一种畜场的当地社区参与到遗产的保护和管理中。	正在履行
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	承诺正常履行。	承诺正常履行
丝绸之路-隋唐洛阳城定鼎门遗址	申遗承诺履行正常。	申遗承诺履行正常
丝绸之路-张骞墓	申遗承诺履行正常（1. 墓园考古方案待批；2. 馆区绿化节水灌溉设施正在实施；3. 语音导览系统 2015 年 10 月实施到位）。	正在履行
丝绸之路-彬县大佛寺石窟	履行良好。	正在履行
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	承诺正常履行。	正在履行
丝绸之路-炳灵寺石窟	未单独向世界遗产组织承诺事宜。	
大运河德州段	完成大运河遗产监测和档案中心的建设；明确大运河各保护河段所代表的历史阶段（隋唐-明清）；加大环境和景观保护力度；大运河德州段为连续缓冲区；明确近期的和预计的经费，明确用于保护大运河水利设施的资金、用于保护文化和自然遗产的资金；继续并深化水质改善工作，将水质改善与大运河保护和发展项目系统性地融合起来；加强对不同遗产地在编职工或临时员工的持续教育，使其了解大运河的整体价值。	正在履行
大运河聊城段	我们将严格按照国际遗产保护公约和文物保护法律法规的要求，保护好、管理好、利用好这一重要文化遗产，使其发挥更大的作用。	正在履行

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
大运河洛阳段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续推进考古发掘和现场保护工作。</li> <li>2. 完善、加强组织管理机构建设。</li> <li>3. 加强保护展示利用工作。</li> <li>4. 加强员工的持续教育，使其了解大运河的整体价值。</li> <li>5. 加强宣传交流工作，举办公众参与活动。</li> <li>6. 重视加强与国内各地文物保护专家和兄弟单位就文物遗迹的保护进行广泛的交流。</li> <li>7. 鼓励国际合作，推动运河保护和管理知识共享。</li> </ol>	正在履行
大运河淮北段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续已经开展的对缓冲区体系的调整，包括参照主要的环境区类型对缓冲区的边界加以界定，制定与当地环境完全契合的保护措施，</li> <li>2. 加大环境整治和景观保护力度。</li> <li>3. 完善拟于近期开放旅游的大运河点段相关开发和游客接待规划的质量，提升阐释中心、导游服务质量。</li> <li>4. 加强对遗产地在编职工或临时员工的持续教育，使其了解大运河的整体价值。</li> </ol>	正在履行
大运河宿州段	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续已经开展的对缓冲区体系的调整，包括参照主要的环境区类型对缓冲区的边界加以界定，制定与当地环境完全契合的保护措施。</li> <li>2. 完成大运河遗产监测和档案中心的建设。</li> <li>3. 加大环境和景观保护力度。</li> <li>4. 完善拟于近期开放旅游的大运河点段相关开发和游客接待规划的质量，提升阐释中心、导游服务质量。</li> <li>5. 继续并深化水质改善工作，将水质改善与大运河保护和发展项目系统地融合起来。</li> <li>6. 加强对不同遗产地在编职工或临时员工的持续教育，使其了解大运河的</li> </ol>	正在履行

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
	整体价值。	
大运河常州段	2015 年遗产地严格执行联合国决议，调整缓冲区范围，明确大运河各保护河段所代表的历史阶段，加大环境和景观保护力度，较好的履行申遗承诺。	正在履行
大运河无锡段	2015 年遗产地严格执行联合国决议，调整缓冲区范围，明确大运河各保护河段所代表的历史阶段，加大环境和景观保护力度，较好的履行申遗承诺。。	正在履行
大运河苏州段	<p>第 38 届世界遗产委员会会议建议缔约国考虑下述事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 继续已经开展的对缓冲区体系的调整，包括参照主要的环境区类型对缓冲区的边界加以界定，制定与当地环境完全契合的保护措施，与地方政府和有关部门进行协调。</li> <li>2. 完成大运河遗产监测和档案中心的建设。对构成大运河的技术元素给出更为详细的解释，尤其是大运河考古遗址遗迹的水利功能的解释。应对考古发现进行更为批判性的分析。</li> <li>3. 明确大运河各保护河段所代表的历史阶段。加大环境和景观保护力度，例如，规定遗产的优先视锥，保护它们免于受到新建筑的影响。</li> <li>4. 完善拟于近期开放旅游的大运河点段相关开发和游客接待规划的质量，提升阐释中心、导游服务质量。</li> <li>5. 考虑建立大运河连续缓冲区的可能性，此类缓冲区可实行较低层级的管控措施，这样既能说明大运河功能连续性价值，也能引导当地民众尊重其价值。</li> <li>6. 明确近期的和预计的经费，界定清楚操作与投资的关系，明确用于保护大运河水利设施的资金、用于保护文化和自然遗产的资金、以及用于开发旅游项目的资金。</li> <li>7. 继续并深化水质改善工作，将水质改善与大运河保护和发展项目系统性</li> </ol>	正在履行

遗产地	申遗承诺事项	履行（正在履行、未履行、已完成）
	地融合起来。 8. 加强对不同遗产地在编职工或临时员工的持续教育，使其了解大运河的整体价值。 9. 鼓励国际合作，推动运河保护和管理知识共享。	
大运河湖州段	缓冲区体系的调整。	正在履行
	大运河遗产监测和档案中心的建设。	正在履行
	大运河各保护河段所代表的历史阶段。	正在履行
	加大环境和景观保护力度。	正在履行
	提升阐释中心、导游服务质量。	正在履行
	考虑建立大运河连续缓冲区的可能性	正在履行
海龙屯遗址	1. 后关于 2015 年 1 月底完成了维修，西关（二道关）于 2015 年 4 月底完成了维修。严格按照承诺，没有违反承诺现象。 2. 海龙屯土司遗址于 2015 年 6 月试运行，并于 2015 年国庆正式开园，严格按照承诺，没有违反承诺现象。 3. 监测体系升级完善中，正在履行承诺。	正在履行
唐崖土司遗址	世界遗产委员会审核通过的申遗文本、申遗补充材料、保护管理规划等相关材料中的涉及申遗承诺，以及世界遗产委员会的相关决议内容均正在履行。	正在履行
泰山		已履行
武夷山		正在履行

## 附录 2 本体病害情况

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
明清故宫（北京故宫）	古建筑	变形	2014年12月-2015年12月
	古建筑	裂隙	2014年6月-2016年6月
	其他	水锈结壳与残缺	2012年-2016年
	其他	风化	2012年-2016年
	植被	病虫害	
秦始皇陵	遗址	温湿度的剧烈频繁的波动所带来的土遗址的干裂、风化、表面剥落	
莫高窟	洞窟	裂隙	
	雕塑	开裂	
	壁画	酥碱、起甲、空鼓	
	洞窟	木质朽坏	
	洞窟	倾斜	
	古建筑	风蚀	
周口店北京人遗址	古遗址	风化	
	古遗址	积水	
	古遗址	表面病害	
	古遗址	植物根系	
	古遗址	岩体稳定性	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	古遗址	施工破坏	
	古遗址	水流冲刷	
长城-八达岭	其他	一年来,人工巡查 350 多次,给基建科下发维修通知单 45 次,共更换磨损严重的地面砖 500 块、松动封顶砖 70 块,维修与安装铁门 2 个;巡查中发现有碍文物安全和建控范围内私搭乱建的行为,及时制止并上报,使文物得到有效保护。	
长城-金山岭	古建筑	自然因素	
		人为因素	
长城-嘉峪关	壁画	油饰彩绘开裂	
	古建筑	砖墙酥碱	
		墙皮脱落	
承德避暑山庄	其他（木质文物）	普陀宗乘之庙幢杆木质腐朽倾斜	2015 年 1 月
	古建筑	避暑山庄碧峰门檐柱和隔扇地仗开裂、脱漆	2015 年 3 月
	古建筑	避暑山庄涌翠岩二楼木质楼梯严重腐朽	2015 年 3 月
	古建筑	避暑山庄文津阁院墙地基下沉、走闪,墙体开裂	2015 年 3 月
	古建筑	避暑山庄如意洲一片云、扮戏房南侧及烟熏山馆东配殿东侧地仗脱落各一处沉、走闪,墙体开裂	2015 年 4 月
	古建筑	避暑山庄烟雨楼一、二层之间挂檐砖松动	2015 年 4 月
	古建筑	普陀宗乘之庙万法归一殿外檐有部分木屑脱落	2015 年 5 月
	古建筑	普乐寺天王殿地基沉降	2015 年 5 月
	古建筑	普陀宗乘之庙万法归一殿天花板脱落	2015 年 6 月
	其他（石质文物）	避暑山庄烟雨楼西侧石质围廊有多处栏板与望柱间开裂	2015 年 7 月

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、石窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	古建筑	避暑山庄沧浪屿主体建筑漏雨	2015 年 7 月
	古建筑	避暑山庄沧浪屿主殿东北角檐檩糟朽塌落	2015 年 7 月
	古建筑	避暑山庄文园内纳景堂地面起碱	2015 年 8 月
	其他（石质文物）	避暑山庄永佑寺舍利塔南侧台阶松动一处	2015 年 8 月
	雕塑（佛像）	普宁寺大乘之阁千手千眼观世音像西侧手中禅杖耳环开裂松动	2015 年 9 月
曲阜孔庙、孔林、孔府	古建筑	自然风化作用产生的建筑材料表层脱漆、脱色、皲裂等	
	古建筑	雷电击中建筑或树木产生的崩落、断裂塌烧毁等	
	古建筑	地下水位变化产生的建筑墙基泛碱、起酥剥落等	
	古建筑	暴雨或积水产生的建筑基础局部沉陷、碑刻座歪斜墓穴灌水以及屋面漏雨致使材料产生苔藓霉腐等	
	古建筑	人为损害	
	碑刻	人为损害	
	植被（古树木）	病虫害	
苏州古典园林		植物病虫害	2015 年
		建筑病害	2015 年
北京的皇家园林—颐和园	山体	水土流失	2015 年
	古建筑	风化	2015 年
	古建筑	油饰剥落	2015 年
	古建筑	裂隙	2015 年
	古建筑	腐朽	2015 年
	古建筑	酥碱	2015 年

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	古建筑	屋顶渗水	2015 年
	古建筑	倾斜	2015 年
	古建筑	沉降	2015 年
	古建筑	壁画和彩绘剥落、褪色	2015 年
	其他（园墙）	裂隙、崩塌	2015 年
丽江古城	无		
北京的皇家祭坛-天坛		建筑病害	2015 年
		植物病虫害	2015 年
大足石刻	碑刻	尘土	2015 年
	碑刻	粉化剥落	2015 年
	碑刻	片状剥落	2015 年
	碑刻	空鼓	
	碑刻	水渍	
	碑刻	生物病害	
	碑刻	烟熏	
	其他（金箔）	尘土	
	其他（金箔）	点状脱落	
	其他（金箔）	地仗脱落	
	其他（金箔）	起翘	
	其他（金箔）	烟熏	
	其他（金箔）	生物病害	
	其他（彩绘）	尘土	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	其他（彩绘）	粉化剥落	
	其他（彩绘）	地仗脱落	
	其他（彩绘）	起甲	
	其他（彩绘）	水渍	
	其他（彩绘）	烟熏	
	其他（彩绘）	生物病害	
皖南古村落-西递	水体	水灾	
	古建筑	病虫害	
	古建筑	火灾	
皖南古村落-宏村	古建筑	生物病害	
明清皇家陵寝-清永陵	植被	树木病虫害，松树螨虫等	
	古建筑	建筑基础冻胀，石条移位，地面砖鼓胀	
明清皇家陵寝-十三陵	遗址、古建筑	台基不均匀沉降	
	遗址、古建筑	石材风化外闪	
	遗址、古建筑	地面磨损	
	遗址、古建筑	长草	
	遗址、古建筑	油饰彩画酥碱褪色	
	遗址、古建筑	屋面拔节	
	植被	病虫害	
明清皇家陵寝-清东陵	古建筑	内闪、倾斜	
	古建筑	酥碱	
	古建筑	鼓闪、脱落	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	古建筑	木件糟朽	
	古建筑	天花板坠落	
	古建筑	雨水侵蚀	
	古建筑	地仗、灰皮、漆皮开裂脱落	
	古建筑	风化	
	古建筑	裂缝	
	古建筑	坍塌	
	古建筑	沉降	
	古建筑	白蚁虫害	
明清皇家陵寝-清西陵	植被	陵区内部分古松遭受松稍螟侵袭,嫩芽多有黄尖现象,以泰陵、昌陵、具服殿区域较为严重,目前已经悬挂诱虫灯进行了有效处置,虫害得以有效控制	
明清皇家陵寝-明显陵	植被	有截头堆砂白蚁、黑胸散白蚁、黄胸散白蚁和淡黄翅家白蚁等共 4 种白蚁危害	
明清皇家陵寝-明孝陵	其他	酸雨侵蚀	
	其他	石刻风化	
	植被	植被根系侵害	
	其他	汽车尾气污染	
龙门石窟	洞窟	雕刻风化,龙门石窟开凿 1500 余年来,受到各种温度变化、光照、雨水淋蚀、环境污染等多种因素的作用,风化现象明显,是目前石窟面临的一个主要威胁。	长期

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	洞窟	渗漏水，龙门石窟大部分洞窟均存在不同程度的渗漏水现象，是龙门石窟一个重要病害。	长期
	洞窟	裂隙，龙门石窟岩体受构造裂隙、层面裂隙和卸荷裂隙交切影响，造成岩体结构不稳定，产生崩塌、掉块病害；贯通性裂隙网络是造成洞窟渗漏水的重要因素。	长期
	洞窟	生物病害，龙门山上植被密布，其根系可扩张裂隙，分泌的有机酸可对岩石产生化学破坏作用；植被蓄存大量降水，对石窟形成中远程补给水；由于环境条件适宜，微生物活动频繁，对石质产生一定危害。	长期
		洪水，雨季时伊河洪水可对龙门石窟形成威胁。	长期
青城山-都江堰	雕塑	伏龙观陈列的两个一级文物明龙纹铁鼎和李冰石像出现锈蚀和风化现象。明龙纹铁鼎因裸露在空间中，长期受温度、湿度、光线和环境大气污染影响，已严重锈蚀、裂缝，两支脚已锈蚀剥落，其中一支脚的莲花基座已锈蚀掉落，另一支脚的莲花基座已锈掉一半，腿上有明显的裂缝两条，一条长约 170 毫米，最宽约 3 毫米，一条长约 140 毫米，最宽约 6 毫米。李冰石像表面经风化，脸部现出现轻微裂痕，裂痕宽度目前约 6-8mm，并有扩大趋势	
	古建筑	由于都江堰气候潮湿，遗产地内古建筑多为木结构，白蚁虫害较为严重，都江堰和青城山发现白蚁破坏活动。其中第七批全国重点文物保护单位—灌口城隍庙魁星殿及灵官楼建筑结构出现腐朽现象。	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	植被	结合历年来主要林业有害生物的发生发展规律、森林资源状况、气候特点和变化趋势等因素，综合分析遗产地所面临的林业病虫害情况，目前遗产地主要有以下几种病害：1. 杨雪毒蛾（柳树）；2. 香樟白蜡蚧（香樟树）；3. 楠木红蜡蚧（楠木树）；4. 白蚁危害；5. 草地螟（草坪）；6. 水杉赤枯病（杉树）；7. 松墨天牛（马尾松）；8. 银杏病害；9. 大柏毛虫（柏木）。	2015 年
	其他	青城山—都江堰遗产地由于受 2008 年 5 月 12 日汶川特大地震和 2013 年 7 月 10 日特大暴雨影响，全遗产地共有 46 处地质灾害点位（其中：都江堰 4 处、青城山 42 处、），灾害类型主要是崩塌、滑坡、泥石流三种类型。部分灾害点位已威胁到文物古建筑安全，其中青城前山杀人槽滑坡威胁慈云阁，圆明宫后方滑坡、圆明宫水池后方滑坡、四望观右侧滑坡、圆明宫下方滑坡威胁到圆明宫安全。由于遗产地内地质灾害点位点多面广，所需资金较大，目前只治理 14 处灾害点位，其余点位主要通过人力巡查，发现问题进行局部地段封闭处理，禁止游客进入。	
云冈石窟	洞窟	目前风化是石窟的主要病害，所有洞窟都存在，一般洞窟北壁风化较重，其次是顶部。风化程度也各不相同，从 0.2cm 到 2cm 深不等。风化表面一般呈粉化剥落、片状鳞片状起翘剥落、层状剥落等状态。	
	洞窟	云冈石窟的水害主要有四种，大气降水、凝结水、毛细水、山体渗水。这些水与石雕表面接触后，通过复杂的水岩作用威胁	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
		石雕保存。	
	雕塑	多为明清遗物，彩绘壁画病害主要包括：颜料层起甲、空鼓、剥落、粉化、酥碱，地仗层空鼓、破损、脱落等情况，洞窟北壁和壁面下盘等处损坏严重，有的地方已经完全缺失。	
高句丽王城、王陵及贵族墓葬	植被	主要有水土流失、洪水、风化坍塌、潮湿与冻融、植物根系等病害。	
殷墟	其他	自然垮塌、物理裂隙、冰冻、微生物	
登封“天地之中”历史建筑群	古建筑	糟朽下沉	
		墙体酥碱	
		位移	
		漏雨、墙体走闪、裂缝、空鼓	
		沉降	
		塔身垮塌、倾斜（歪闪）、裂缝（开裂）、歪闪	
		风化	
		灰皮脱落、灰缝流失	
		苔藓滋生、树木草类生长	
	石块松动		
开平碉楼与村落	古建筑	霉菌虫害（生物病害）	每年 3—9 月
	古建筑	白蚁虫害	
福建土楼-永定景区	无		
福建土楼-华安景区	无		

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
福建土楼-南靖景区	无		
杭州西湖文化景观	古建筑	表层内富集结晶体积膨胀	
		潮湿	
		微生物植物病害、以及雨水冲刷、风化粉化病害	
		溶蚀	
元上都遗址	古建筑	风化、渗水、裂隙和植物侵蚀	
		坍塌破坏	
		鼓出变形	
		墙体开裂	
		基石内倾下沉	
		砖石断裂	
		砖石剥落	
红河哈尼梯田文化景观	植被	灰浆风化酥碱	
		虫害	
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	遗址	橡胶病害	
		石块脱落	
		夯土层脱落	
		滑坡	
		植物病害	
丝绸之路-麦积山石窟	遗址	冲沟	
		水蚀	
		生物病害	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
		糟朽、松动、肢体断裂、壁画脱离崖体，起甲	
丝绸之路-张骞墓	墓葬	水蚀:在少雨季节和非灌溉期地下水位下降。每年地下水位的升降，可能对墓葬文物造成潜在危害	
	墓葬	地震:地震造成张骞墓墓冢出现少许裂缝	
	墓葬	土壤:张骞墓保护范围内土壤主要为水稻土，水稻土经长期水耕熟化，有机质含量多，易于融入地下水中，形成酸性液体，容易对文物造成破坏	
丝绸之路-彬县大佛寺石窟	洞窟	岩体病害；崩塌、不稳定边坡、岩体节理裂隙发育和岩石表面风化严重。	
	洞窟	石窟病害；石窟表面风化剥蚀、石窟内部垮塌、石窟裂缝和石窟表面潮湿。	
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	遗址	灌木根系生长造成城垣夯土崩脱	
	遗址	雨水冲刷造成城垣夯土剥离	
	遗址	城墙开裂	
	遗址	裂缝将导致夯土脱落	
丝绸之路-炳灵寺石窟	遗址	酥碱破坏	
		洪水	
		基岩裂隙水	
		雨水	
		风化、碎裂、崩塌	
		卸荷裂隙、构造风化	
大运河聊城段	水体	一是沿岸群众乱丢垃圾乱倒污水现象屡禁不止	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	其他	二是农业生产和住房改变了运河周边风貌	
	水体	三是因南水北调和灌溉体系造成水源不充足	
大运河洛阳段	仓窖	霉菌	
大运河商丘段（南关段）		1. 地下水的上渗	
		2. 雨水	
		3. 霉菌生长	
		4. 土体风化	
大运河商丘段（夏邑段）		①土体裂隙、风化	
		②盐害	
		③霉菌生长	
		④生物病害	
大运河宿迁段	古建筑	彩画脱落	2012 年
	古建筑	彩画起翘、龟裂	2012 年
	古建筑	彩画粉化	2012 年
	古建筑	地仗层空鼓	2012 年
	古建筑	人为损害	2012 年
	古建筑	积尘	2012 年
大运河扬州段	植被	植物病虫害	2015 年
	古建筑	建筑病虫害	2015 年
大运河杭州段	古建筑	表面植物生长	2015 年 2 月
	古建筑	城门额石空鼓剥离	2015 年 9 月
	古建筑	基础空洞	2015 年 9 月

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
	古建筑	局部裂缝产生	2015年2月
	古建筑	墙面裂缝	2015年2月
	古建筑	防撞墩缺失	2015年2月
海龙屯遗址	山体	危岩体：龙虎大道一段自然山体、岩体由于水文地质环境变化和雨水侵蚀、排水不畅等原因造成碎落、剥落等病害。	
	遗址	风化：新王宫遗址经考古揭露后，以页岩为主的出土石质文物的保存环境发生变化，造成风化影响。其中 F19（总管厅）天井的垂带石、斗板石等已出现风化和开裂迹象	
	其他（关口）	变形：飞凤关在 1600 年平播之战后被毁弃，长期受到渗透、冻胀、根劈等作用的影响，关体本身砌块老化，多部位出现不同程度的错位。	
老司城遗址	古建筑	虫害侵蚀、白蚁	
唐崖土司遗址	其他	石构件表面存在水锈污渍，需采取清洗措施，“荆南雄镇”及“楚蜀屏翰”墨迹模糊，石构表面存在风化现象	
	其他	微生物滋生病害	
	其他	材料病害：石材表面滋生微生物，风化。	
	其他	建筑病害：石构件歪闪移位	
泰山	古建筑	古建筑木结构的开裂、变形、沉降，壁画褪色、风化；岩体石刻的风化、开裂；古树受到病虫害的影响等情况。	
黄山	碑刻	石刻表层污染、风化	
	碑刻	石刻裂隙、危岩体	

遗产地	遗产要素类型（古建筑、遗址\墓葬、洞窟\龕、雕塑\碑刻\壁画、山体、水体、植被、其他）	病害	监测时间
乐山大佛	山体	卸荷裂隙	
	古建筑	蚁蚀腐朽	
	碑刻	风化	
峨眉山	古建筑	油漆剥落	
	古建筑	潮湿	
	古建筑	糟朽	
武夷山	未填报		

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

## 附录 3 灾害监测情况

遗产地	灾害时间	灾害类型	灾损情况	受灾情况描述	救灾金额（元）
明清故宫（北京故宫）	2015 年 6 月、9 月	虫害（白蚁）		保和殿东庑 3 号房东南角木柱依然存在残余白蚁活动。对发现的活体白蚁，进行了粉剂灭杀处理。	
长城-八达岭	无				
武当山古建筑群	未填报	无自然灾害			
拉萨布达拉宫历史建筑群（含罗布林卡和大昭寺）	无				
承德避暑山庄		无灾害			
曲阜孔庙、孔林、孔府		无灾害			
平遥古城		无			
北京的皇家园林-颐和园		无灾害			
丽江古城		地震			
		火灾	受损失约 3000 元左右		
北京的皇家祭坛-天坛		无灾害			
皖南古村落-西递		无灾害			
明清皇家陵寝-十三陵	无				
明清皇家陵寝-清东陵		雨水		孝陵西班房后坡、孝陵隆恩殿西稍间、孝陵省牲亭北神庠明间、定妃园寝享殿正脊等 4 处渗水。	

遗产地	灾害时间	灾害类型	灾损情况	受灾情况描述	救灾金额（元）
		自然灾害		慈禧陵小碑楼前路西一棵松树、慈安陵小碑楼各有一棵直径 40、50 厘米松树刮倒，定妃享殿后东西各一棵古柏树，直径约 20、30 厘米连根拔起。定妃三座门里共有 8 棵柏树被刮倒，有的折断，有的树帽刮掉。	
明清皇家陵寝-清西陵	无				
明清皇家陵寝-明显陵		无灾害			
明清皇家陵寝-明孝陵		无灾害			
龙门石窟		无灾害			
青城山-都江堰		无灾害			
云冈石窟					
高句丽王城、王陵及贵族墓葬	无				
殷墟	无				
登封“天地之中”历史建筑群	2015 年	火灾	造成经济（扑救）损失 2.96 万元	登封市遗产缓冲区范围内共发生森林火情 5 起，全部为地头火。共出警 133 人次，车辆 15 台次。	
	2015 年	虫害		世界文化遗产区及缓冲区病虫害发生面积 3100 余亩，主要为：杨小舟蛾、柳毒蛾、舞毒蛾、侧柏毒蛾等食叶害虫和栗红蚧枝梢部害虫，危害杨树、麻栎、侧柏等树种	
	2015 年	损毁		嵩阳书院藏书楼西垂脊及崇儒祠屋顶因枯树枝掉落被部分砸毁，加之房屋瓦件松动，导致破损漏雨	85000

遗产地	灾害时间	灾害类型	灾损情况	受灾情况描述	救灾金额（元）
	2015 年	损毁		会善寺执客僧房顶部房脊及瓦件被枯树部分砸毁，导致该建筑破损漏雨	30000
开平碉楼与村落	无				
福建土楼-华安景区	无				
红河哈尼梯田文化景观	2015 年	雨水冲刷			
丝绸之路-新安汉函谷关遗址	2015 年	雪后冻融侵蚀			
丝绸之路-张骞墓	无				
丝绸之路-汉魏洛阳城遗址	无				
丝绸之路-炳灵寺石窟		无灾害			
海龙屯遗址	无				
唐崖土司遗址	无				
黄山	无				
武夷山	无	人为灾害		2015 年灾害情况主要是人为灾害引起的，主要是一般保护区内的采砂厂，常年采砂，使河道改变，对遗址造成破坏。对此博物馆以和当地村民进行多次协商，并上报给相关执法部门，避免破坏遗址的行为发生	

## 附录 4 建设控制监测情况

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
长城-嘉峪关	万里长城—嘉峪关国家文化和自然遗产保护设施建设项目步行道路建设、道路整修工程	改造整修景区参观道路,改善景区基础设施条件		2015年7月9日	2015年10月23日	13700	嘉发改社会发[2015]9号(非文物部门)
	万里长城—嘉峪关国家文化和自然遗产保护设施建设项目嘉峪关关城安防及火灾报警系统建设工程	强化文物保护区内的安防、消防措施,确保文物安全		2015年10月15日			嘉发改社会发[2015]9号(非文物部门)
	嘉峪关文物景区旅游公厕改扩建项目	改善景区基础设施条件		2015年7月9日	2015年9月26日	110	嘉发改社会发[2015]48号(非文物部门)
	嘉峪关文物景区九眼泉湿地步行道修建工程项目	改善景区基础设施条件		2015年12月2日	2015年12月26日	651	嘉发改社会发(2015)106号(非文物部门)
苏州古典园林	百家巷旅游集散中心	缓解旅游集散压力		2015年6月15号	2017年5月	4992.32	文物保函(2014)3081号/苏文物保(2015)79号/苏文物批号(2015)1号
北京的皇家园林—颐和园	东宫门外巡逻警务站改造	颐和园派出所按照北京市公安局统一标准建设用	颐和园遗产区	2015年6月	2015年10月	18	未获取

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
		于治安巡逻颐和园东宫门外广场。					
	北京现代有轨电车西郊线	方便颐和园园外西郊城铁观光线游客车览颐和园风光	颐和园缓冲区	颐和园收到2015年9月10号《北京市文物局关于北京现代有轨电车西郊线初步设计调整有关意见复函》该工程尚在规划阶段		不详	未知
殷墟	监测预警中心用房项目	建设殷墟动态信息及监测预警系统	保护区	2015年5月	2015年7月	130	
红河哈尼梯田文化景观	居民房屋	自用		2015年	2015年		
	宅基地	自用		2015年	2015年		
丝绸之路-麦积山石窟	居民房屋	自用	遗产区	2015年7月		80	
大运河天津	北辰区双街镇张湾 004、005 号地块项	建设开发	缓冲区			271481.1	

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
段	目						
	北仓示范小城镇出让区 F、G 地块项目	建设开发	缓冲区			327351.2	
	京津公路(小街住宅)地块	建设开发	缓冲区			272311.5	
	南开区服装一厂地块定向安置经济适用房项目	建设开发	缓冲区			17784	
	泰融商业中心	建设开发	缓冲区			36664.16	
	勤俭立交桥东侧地块	建设开发	缓冲区			24823	
	白庙地块(盛雅佳苑)	建设开发	缓冲区			52188	
	港铁地块(琨泰名苑、琨泰公寓)					66881.7	
	北运河二期(荣都嘉园)					62817.2	
大运河济宁段(南旺枢纽段)	柳林闸便民桥建设	方便通行				文物保函[2014]2390号	
大运河宿州段	丹凤路、朝阳路、赤山路、西三环路新建及桥梁改造工程	满足社会通行需求	遗产区	未开工		6000	项目申报中暂未批准
	同辉广场	商业地产	缓冲区	未开工		66668	项目申报中暂未批准
	桂花苑	商业地产	缓冲区	未开工		49282	项目申报中暂未批准
大运河扬州段	宝应刘堡减水闸保护展示工程	保护展示	遗产区	完成			苏文物保【2012】122号
	宝应二里排河项目和砂石场整治项目	整治	遗产区	未开工			苏文物保【2013】

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
							97 号
	高邮平津堰保护展示项目	保护展示	遗产区	完成			苏文物保【2013】32 号
	邵伯明清运河故道保护整治一期工程	整治	遗产区	完成			苏文物保【2012】121 号、苏文物保【2012】236 号
	淮扬运河主线江都段保护整治一期工程	保护整治	遗产区	完成			苏文物保【2013】97 号
	邵伯明清运河故道保护整治二期工程	保护整治	遗产区	建设中			苏文物保【2012】121 号、苏文物保【2012】236 号
	淮扬运河主线江都段保护整治二期工程	保护整治	遗产区	建设中			苏文物保【2013】97 号
	瓜洲运河保护整治	保护整治	遗产区	建设中			苏文物保【2013】95 号
	宝应泰山殿复建工程		缓冲区	停工			
大运河常州段	轨道交通一号线-同济桥改造工程	连通两岸地铁	同济桥段	2015 年	2017 年	长约 770 米, 跨古运河道路宽度为	《关于常州轨道交通一号线下穿京杭大运河常州段方案的批复》

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
						46.75 米	(文物保函(2013)537号)
大运河湖州段	南浔下塘西街综合整治工程(垂虹公园)	改善运河南岸环境风貌,增设绿地公园	缓冲区	2015年12月动工		33295.5	浙文物函(2012)160号
	浙江巨人控股有限公司老厂区地块低效用地再开发	原有厂房改建为酒店、低效利用土地再利用	缓冲区	尚未开工		15688	湖文物(2015)36号
大运河绍兴段	杭绍台高速公路	发展交通	绍兴市越城区东浦镇高桥段运河	未开工		未出台具体方案	文物保函(2015)2713号
	绍兴轨道交通建设	发展交通,缓解市区交通压力	绍兴城内运河	未开工		未出台具体方案	
大运河宁波段	轨道交通四号线项目	城市交通运输	距离浙东运河宁波段140米处,以高架桥方式通过建设控制地带	2015年12月	2020年12月	本段线路在慈城新城站至长兴路站区间约有485m长的线路进入浙东运河宁波段的	文物保函(2015)1107号

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
						建设控制地带范围内	
	姚江干流堤防维修加固工程慈城段	提高防洪标准,保障经济社会可持续发展	江北乍山浦闸至小西坝闸	2015年1月12日			
	慈城官山河滨河绿地景观设计		慈城官山河				
	三江六岸滨江休闲带工程三江口方案综合设计		三江口				
老司城遗址	游客服务中心			2015年7月	2016年4月		
	万马归朝观景台工程			2015年4月	2015年9月		
	博物馆陈列布展工程			2015年3月	2015年10月		
	骡子湾安置区工程			2015年4月	2015年9月		
	村部楼环保车停车场工程			2015年7月	2016年4月		
	老司城禁果庄至博射坪公路项目			2015年9月	2016年5月		
	博物馆周边景观工程			2015年1月	2015年		

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
					9月		
	博物馆土建			2014年2月	2015年9月		
唐崖土司遗址	唐崖镇古镇改造	民族建筑展示	缓冲区	2015年1月	2016年6月	50000	
	农村居民用房	改善居住条件	缓冲区	2015年3月	2016年3月	4000	
	展示、值班、办公用房	便于遗址区的管理	遗产区	2015年6月	2016年5月	1500	
	西海观光缆车下站公厕	保护环境,提高游客舒适度	遗产区(西海景区)	2015年5月		88	省住建厅建城函(2014)1281号
乐山大佛	乐山大佛景区游客中心停车场改造工程	环境治理	缓冲区	2015年11月	2016年1月25日	32000	
武夷山	天游阁修缮	修缮	天游	2015年5月-2015年8月		252	无
	武夷宫春秋馆布展工程	武夷宫精品文化旅游提升	武夷宫	2015年5月-2016年1月		2270	无
	星村中心卫生院周转宿舍建设项目	住宿	星村镇	2015年		142	无

遗产地	新建项目	建设目的	项目位置(遗产区、缓冲区)	起始时间	终止时间	占地面积(m <sup>2</sup> )	批准文号
				-2016 年			
	星村中心卫生院周转宿舍建设项目	通讯	景区	2015 年			无

中国文化遗产研究院 仅供学习参考

## 附录 5 保护展示与环境整治工程

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
明清故宫(北京故宫)	资信中心机房改造工程	保护工程		2015年6月-2015年12月		
	故宫大高玄殿修缮工程	保护工程		2015年4月-		
	端门数字展馆建设项目	保护工程		2015年6月-2015年12月		
莫高窟	《心灯——李其琼先生纪念展》			2015年5月		
	《丝路瑰宝——敦煌艺术大展》			2015年8月30日—10月31日		
	《文明的回响——穿越敦煌》			2015年11月29—3月20日		
	《敦煌：生灵的歌》			2015年12月底		
周口店北京人遗址	猿人洞保护建筑工程		文物保函[2011]873号	2015年10月至今	5161	5161
长城-嘉峪关	万里长城—嘉峪关国家文化和自然遗产保护设施建设项目长城沿线独立墩台保护工程	保护工程	嘉发改社会发[2015]9号 (非文物部门)	2015年7月9日—2015年9月20日	141	141
承德避暑山庄	避暑山庄部分桥闸保护修缮		文物保函(2015)41号	2015年1月		
	普乐寺、普宁寺、须弥福寿之庙部分建筑装修面叶补配		文物保函(2015)45号	2015年1月		
	避暑山庄新所建筑组群后殿保护修缮		文物保函(2015)65号	2015年1月		
	避暑山庄望鹿亭保护修缮方		文物保函(2015)152号	2015年2月		

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
	案					
	避暑山庄文津阁装修复原		文物保函 (2015) 151 号	2015 年 2 月		
	须弥福寿之庙石质文物科技保护方案		文物保函 (2015) 3538 号	2015 年 2 月		
	避暑山庄暖流暄波区块文物修缮和展示		文物保函 (2015) 422 号	2015 年 3 月		
	殊像寺石质文物科技保护		文物保函 (2015) 1838 号	2015 年 4 月		
	避暑山庄仓房保护修缮		文物保函 (2015) 2818 号	2015 年 6 月		
	避暑山庄正宫区澹泊敬诚殿装修、宝座保护修缮		文物保函 (2015) 2862 号	2015 年 6 月		
	文津阁书架及书函复原		文物保函 (2015) 3538 号	2015 年 11 月		
	清舒山馆基址保护		文物保函 (2015) 3692 号	2015 年 11 月		
	普乐寺油饰彩画修缮		文物保函 (2015) 1684 号	2015 年 12 月		
苏州古典园林	后门出口绿化改造			2015 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 25 日	20	
北京的皇家园林—颐和园	古建筑保护性修缮工程	颐和园园墙抢险修缮工程(三期)	京文物 2013【1094】	2015 年 7 月 2 日至 2015 年 11 月 15 日		
	古建筑保护性修缮工程	颐和园镜桥修缮工程	京文物 2014【1333】	2015 年 5 月 26 日至 2015 年 10 月 23 日		

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
明清皇家陵寝-十三陵		长陵祔恩殿栏板望柱加固保护	国家文物局办保函【2013】106 号	2015 年 5 月至 12 月	582	0
		景陵监门抢险修缮	国家文物局文物保函【2013】2289 号	2015 年 8 月至 10 月	23	0
		昭陵明楼抢险加固	国家文物局文物保函【2013】2287 号	2015 年 5 月至 9 月	176	0
明清皇家陵寝-清西陵	泰陵消防工程		冀财教[2014]170 号	2015 年 10 月 15 日 (以开工令为准) — 2016 年 6 月 30 日 (冬季工期顺延 4 个半月)	4340000	4340000
	泰东陵消防工程		冀财教[2014]157 号	2015 年 10 月 15 日 (以开工令为准) — 2016 年 6 月 30 日 (冬季工期顺延 4 个半月)	3830000	3830000
	泰工程陵妃园寝消防		冀财教[2014]157 号	2015 年 10 月 15 (以开工令为准) 2016 年 6 月 30 (冬季工期顺延 4 个半月)	2750000	2750000
	昌西陵消防工程		冀财教[2014]157 号	2015 年 10 月 15 日 (以开工令为准) — 2016 年 6 月 30 日 (冬季工期顺延 4 个半月)	2940000	2940000

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额(万元)	中央财政经费(万元)
	崇陵消防工程		冀财教[2014]157 号	2015 年 10 月 15 日(以开工令为准)–2016 年 6 月 30 日(冬季工期顺延 4 个半月)	4130000	4130000
	崇陵妃园寝消防工程		冀财教[2014]158 号	2015 年 10 月 15 日(以开工令为准)–2016 年 6 月 30 日(冬季工期顺延 4 个月)	1530000	1530000
明清皇家陵寝-明显陵	文保工程	明显陵白蚁危害综合治理	文物督函【2012】1238 号	2015 年 1 至 1 月	228	
	文保工程	明显陵消防报警灭火系统	文物督函【2014】129 号	2015 年 12 月动工	532	
龙门石窟		龙门石窟监测预警体系建设	文物保函(2012)1210 号	2015 年 5 月至 10 月	180	180
云冈石窟		云冈石窟五华洞文物本体及微环境监测系统建设	文物保函【2014】2893 号	2015 年 11 月	413	413
登封“天地之中”历史建筑群		少林寺塔林一期保	文物保函(2012)1224 号、豫文物保(2012)191	2015 年 8 月份至今	800	800

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
		护工程	号			
		世界文化遗产—登封“天地之中”历史建筑群动态信息及监测预警系统建设一期工程	文物保函 (2012) 800 号文	2015 年 6 月至今	600	600
丝绸之路-麦积山石窟		广场北侧边坡治理	施工合同	2015 年 6 月-10 月	166	0
大运河德州段	大运河南运河 (德州段) 保护与展示工程		国家文物局 文物保函【2012】1409 号	2015 年 9 月 12 日-2015 年 11 月 1 日	520	520
大运河宿州段		大运河通济渠泗县段保护性展示工程	文物保函【2015】2729 号	2016 至 2018 年	8300	8000
大运河宿迁段						
大运河淮安段		洪泽湖大堤高家堰环境整治		2015 年	60 万	

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额(万元)	中央财政经费(万元)
		提升工程				
大运河扬州段	淮扬运河(瓜洲运河)遗产保护工程		文物保函(2013)112号, 扬申遗办[2015]1号		3659.61	3659.61
	大运河遗产点-镇国寺塔抢修工程立项、方案报批		文物保函(2015)1022号, 苏文物保[2016]12号		1277	81
	淮扬运河邵伯古镇段运河遗产展示利用工程立项、方案报批		文物保函(2015)1106号		5680	245
	扬州城大运河遗产展示利用项目立项		文物保函(2015)2574号		3800	
	平津堰遗址保护工程方案、高邮沿湖木栈道工程方案		文物保函[2012]1251号, 扬文物[2015]20号, 扬文物[2015]176号		2667	2667
	淮扬运河(江都段)运河遗产保护工程		文物保函[2013]110号, 扬文物[2015]263号		2005	2005
	邵伯明清运河故道及周边大运河遗产保护工程		文物保函[2012]1177号, 扬文物[2015]164号, 扬文物[2015]218号		4080	4080
	大运河邗沟东道樊川古镇区段遗产保护工程		文物保函(2015)712号, 苏文物保(2015)326号		2910	250
	扬州盐业历史遗迹个园保护工程		文物保函[2012]1308号, 扬文物[2015]89号		240	240

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
	孟城驿及大运河遗产整治工程方案		文物保函[2014]696号, 扬文物[2015]107号		881	881
	大运河(宝应段)遗产服务于展示中心建设方案		文物保函(2013)111号, 扬申遗办[2015]7号		240	240
	淮扬运河(宝应船闸-沿河镇段)遗产保护整治生态恢复实施方案		文物保函(2013)111号, 扬申遗办[2015]8号		1000	1000
	淮扬运河界首古镇段运河遗产展示利用工程立项					
	大运河遗产邵伯古堤及周边遗产保护与展示工程方案		文物保函(2014)2052号, 扬文物[2015]264号		1745	1745
	古邗沟故道(射阳湖段)遗产及其周边环境保护整治工程立项					
	淮扬运河主线(广陵段)综合整治保护方案		文物保函(2013)518号, 扬文物[2015]253号		4551	4551
	扬州盐业历史遗迹保护工程-二分明月楼环境整治工程		文物保函[2012]1308号, 扬文物[2015]249号		250	250
大运河湖州段	大运河南浔段保护与整治方案		文物保函(2015)2309号	2012-2016	7533.495	
大运河杭州段	大运河——通益公纱厂旧址3号厂房陈列展示改造工程		浙文物函【2015】210号(浙江省文物局)	2015年9月1日	646.57	0
	运河游步道应急修缮工程		区(局)办简复【2015】	2015年12月-2016年4月	1907	0

遗产地名称	项目名称	工程项目类型	文物部门批准/许可文号	工程起至时间	经费投入总额 (万元)	中央财政经费 (万元)
			2296 (杭州市园林文物局)			
	富义仓日常养护工程			2015 年 1 月-12 月	58.14	0
	运河市区段主航道清淤疏浚			2015 年 1 月-12 月	497	0
唐崖土司遗址	第三期文物保护工程		文物保函 ( 2014 ) 2082 号	2015 年 3-2016 年 5	1458	1458

中国文化遗产研究院 仅供学术使用

## 附录 6 保护管理规划编制与执行情况

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
明清故宫 (北京故宫)	启动并力争完成游客中心及其相关配套设施工程;		已完成		
秦始皇陵	完成《秦始皇陵保护规划》编制报批工作		已完成		
	完成秦始皇陵遗址公园的征地及搬迁工作		已完成		
	完成秦始皇陵遗址公园围墙建设工程		已完成		
	完成秦始皇陵遗址公园及保护展厅施工图设计		已完成		
	调整完善“秦始皇陵”的管理体制,完成交接工作,实现秦始皇陵的统一管理		已完成		
	完成兵马俑陪葬坑二号馆屋面改造工程		已完成		
	完成秦始皇陵遗址公园南门服务区建设工程		已完成		
	完成秦始皇陵遗址公园内各项保护、展示、道路、绿化及相关服务设施建设工程,遗址公园正式对外开放。		已完成		
	完成秦兵马俑一号坑保护展厅改造工程;			正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	完成其它重点保护区的征地、保护、绿化及环境整治工程；				未实施
	启动陕缝厂等企事业单位的搬迁准备工作。			正在实施	
莫高窟	完成部分严重病害壁画彩塑洞窟的抢救性修复工程		已完成		
	完成壁画保护中心科研楼		已完成		
	完成保卫处办公区搬迁及新建工程		已完成		
	完成莫高窟安全技术防范工程		已完成		
	启动莫高窟壁画彩塑数字化工程		已完成		
	完成供暖系统改造工程		已完成		
	完成给排水工程及其管网的改造工程		已完成		
	完成学者公寓改造工程		已完成		
	实施莫高窟南区栈道改造工程		已完成		
	完善莫高窟洞窟崖体防风化加固工程		已完成		
	全面启动莫高窟风沙防治工程			正在实施	
	继续病害壁画彩塑的保护修复工程			正在实施	
	继续莫高窟壁画彩塑数字化工程		已完成		
实施重点保护区及比邻区域非文物建筑的拆除搬迁工程，恢复历史风貌		已完成			
进一步完善游客中心的相关设施及主题内容			正在实施		
周口店北京	周口店遗址第 1 地点（猿人洞）保护性清理发掘	基本符合		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
人遗址	周口店遗址第 1 地点（猿人洞）保护建筑工程	基本符合		正在实施	
	周口店遗址环境整治工程	基本符合	已完成		
	周口店北京人遗址博物馆迁建工程	基本符合	已完成		
	周口店遗址重点保护范围界桩及安全防范设施工程项目	基本符合		正在实施	
	周口店遗址世界文化遗产监测预警体系建设项目	基本符合		正在实施	
	新建游客中心及服务设备用房	基本符合	已完成		
	博物馆及老馆安技防	基本符合	已完成		
	‘7.21’加固保护工程	基本符合	已完成		
	老馆改造工程	基本符合	已完成		
	推进国家考古遗址公园建设	基本符合		正在实施	
	完成标本库房建设	基本符合	已完成		
长城-嘉峪关	核心区规划市政道路修建	基本符合		正在实施	
	游客服务中心建设	基本符合		正在实施	
	九眼泉湖湿地考古调查和环境考古、九眼泉湖湿地	基本符合		正在实施	
承德避暑山庄	避暑山庄山区、平原区遗址清理、归安保护	良好			未实施
	避暑山庄宫苑格局保护	良好			未实施
	避暑山庄及周围寺庙石质文物保护	良好		正在实施	
	避暑山庄及周围寺庙壁画彩画保护	良好		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	避暑山庄及周围寺庙部分古建筑抢险加固与维修	良好	已完成		
	避暑山庄湖区及山区水系整治与修复	良好	已完成		
	避暑山庄及周围寺庙假山、桥梁、道路、驳岸保护	良好	已完成		
	避暑山庄及周围寺庙古树、植被保护	良好		正在实施	
	避暑山庄山区消防基本设施建设	良好	已完成		
	管理用房及文物库房改扩建工程	良好	已完成		
	基本完成避暑山庄及周围寺庙内部景观环境保护	良好			未实施
	开展避暑山庄及周围寺庙周边景观环境保护	良好	已完成		
	完成各项专项规划	良好		正在实施	
苏州古典园林	苏州历史文化名城保护规划（2013-2030）	良好		正在实施	
	留园旅游发展总体规划 2011—2020	良好		正在实施	
	苏州市风景园林绿化事业发展“十二五”规划	良好		正在实施	
北京的皇家园林—颐和园	北京市颐和园总体规划	良好		正在实施	
	北京颐和园文物保护规划	良好		正在实施	
	颐和园十二五规划纲要	良好	已完成		
	北京城市总体规划（2004-2020）	良好		正在实施	
北京的皇家祭坛—天坛	天坛文物保护规划	良好		正在实施	
	天坛总体规划	良好		正在实施	
大足石刻					

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	考古工作—北山石窟区段石窟考古调查、资料整理，出版考古报告	良好	已完成		
	南方石质文物保护中心建设	良好		正在实施	
	大足石刻数字化工作	良好		正在实施	
	消防设施改造工程	良好	已完成		
	宝顶山、北山安全技术防范系统工程技术升级工程	良好		正在实施	
	世界文化遗产大足石刻管理动态信息系统和预警	良好		正在实施	
	大足石刻环境监测站改建	良好		正在实施	
	综合保护	良好		正在实施	
	宝顶山大佛湾水害治理工程	良好		正在实施	
	防风化保护	良好			未实施
	大足石刻陈列总馆	良好		正在实施	
	大足石刻“五山”环境综合治理工程	良好		正在实施	
皖南古村落—西递	皖南古村落—西递宏村保护规划	良好		正在实施	
	西递镇西递中心村建设规划	良好		正在实施	
	西递镇总体规划 2014-2030	良好			
皖南古村落—宏村	宏村古村落保护规划	良好		正在实施	
	宏村百村千幢保护利用规划	良好		正在实施	
	宏村美好乡村中心村规划	良好		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划	
明清皇家陵寝-清永陵	陵内地面砖恢复工程	良好	已完成			
	四碑楼维修	良好	已完成	方案正在上报、待批		
	文物库房管理用房建设	良好	已完成立项	方案正在上报、待批		
	游客中心改造工程	良好	已完成立项	方案正在上报、待批		
明清皇家陵寝-十三陵	八达岭-十三陵国家风景名胜区总体规划（修编）	良好		正在实施		
	昌平区十三陵特区十二五发展规划	良好		正在实施		
明清皇家陵寝-明孝陵	遗址发掘，结构测试	良好	已完成			
	陵寝建筑环境清理	良好	已完成			
	孝陵门、孝陵殿、配殿遗址整理	良好	已完成			
	陵寝围墙（清理杂草杂树，墙体加固）	良好	已完成			
	神道环境（护栏、绿篱）	良好	已完成			
	金水桥（修复石栏杆）	良好	已完成			
	大金门（墙体加固、加顶保护、铺设部分前后神道）	良好			正在实施	
	碑亭（墙体加固、加顶保护、铺设部分前后神道）	良好	已完成			
	前湖-陵园路道路（道路、绿化、停车场）	良好	已完成			
下马坊环境（道路、绿化、停车场）	良好	已完成				

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	下马坊—大金门游道（道路、绿化）	良好	已完成		
	文武坊门（加顶保护、设置平台）	良好	已完成		
	内红门（加顶保护）	良好	已完成		
	外仙桥（修复石栏杆）	良好	已完成		
	御河桥（修复桥石、栏杆）	良好	已完成		
	太子墓（遗址整理，铺设游路）	良好	已完成		
	大金门—碑亭神道隧道	良好	已完成		
	方城明楼八字墙（加顶保护、防漏）	良好	已完成		
云冈石窟	云冈五华洞危岩体抢救性加固工程，引用规划原文第 65 条	良好	已完成		
	云冈五华洞壁画彩塑抢救性修复工程，引用规划原文第 65 条	良好	已完成		
	云冈五华洞保护性窟檐修建工程	良好	已完成		
高句丽王城、王陵及贵族墓葬	市博物馆新馆建设工程		已完成		
	国内城南城墙环境整治工程		已完成		
	丸都山城二期保护与展示工程		已完成		
殷墟	《殷墟遗址保护总体规划》【修编】	基本符合		正在实施	
	《殷墟范围村庄控制性详细规划》	基本符合			未实施
登封“天地之中”历史建筑群	对嵩岳寺塔进行维护，清除塔身草，完善防雷、消防、抗震、防洪设施	良好	已完成		
	对塔院内现存的 3 座清代建筑进行必要的维修	良好	已完成		
	对塔院内现存的碑碣、经幢进行维护；对其余散落的附属文物进行集中收藏，以备展示	良好	已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	对塔院内的绿化进行改造整治	良好	已完成		
	对涧流河道及其两岸进行清理	良好	已完成		
	修建停车场	良好	已完成		
	建造管理办公用房	良好			未实施
	建设保护区内的道路	良好	已完成		
	改造水、电等基础设施	良好	已完成		
	对西灵台上的古塔遗址和山坡上的古砖窑遗址进行清理、展示	良好			未实施
	修建展览馆，系统、全面地展示嵩岳寺塔保护区的附属文物以及历史沿革和相关文化信息	良好			未实施
	修建塔院南侧的小广场	良好	已完成		
	对保护区的山体植被进行整治，补充行道树，改农田为绿化用地	良好	已完成		
	对古嵩岳寺遗址进行全面的考古发掘，并在此基础上进行展示	良好		正在实施	
	针对古嵩岳寺遗址的实际范围，对规划的保护范围及道路作相应的调整	良好			未实施
	继续对嵩岳寺进行全面维护和长期监测	良好		正在实施	
	抢救健康状况为三级残损以上的古塔	良好		正在实施	
	古塔保护区内部道路系统调整，添铺、改造内部小型广场	良好	已完成		
	结合道路、广场的调整保护受到工程影响的古塔	良好	已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	移栽或伐除古塔保护区内威胁古塔安全的树株	良好			未实施
	整治塔林保护区之环境协调区的地形地貌，铺设外围道路	良好	已完成		
	保护修缮健康状况为二级残损的古塔，并定期监测和检查经一期保护的古塔健康状况	良好		正在实施	
	沿道路系统敷设照明、电信、安全监控、雨水沟，疏通并加固排洪设施	良好	已完成		
	建设环境协调区的配套设施和公共服务设施	良好	已完成		
	对环境协调区的绿化系统全面设计和培植	良好	已完成		
	保养修缮健康状况为一级残损的古塔（参见本章第三节保护规划细则），并定期监测和检查经一期、二期保护的古塔健康状况	良好		正在实施	
	制定并执行塔林保护区内的考古发掘工作	良好			未实施
	定期全面保养道路系统、绿化系统的有关设施和配置	良好	已完成		
	制定并启动长期环境监控、古塔健康状况监控、安全监控制度	良好		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	邀请有资质的文保设计施工单位对观星台台体残损的原因进行分析，采用超声波、X光等科技手段对台体内部进行探查，分析结构安全度、现状台体形变稳定性	良好	已完成		
	申请环保部门对发祥火电厂排放的烟尘、二氧化硫、废气等进行监测记录；邀请有资质的检测单位对观星台表面材料病变情况进行分析研究，找到砖石表面病变的原因	良好		正在实施	
	对发祥火电厂的烟尘、二氧化硫、废气排放情况提出限制要求	良好	已完成		
	督促落实《告成镇总体规划》关于禁采区的规定。邀请有资质的单位对观星台受到周边煤矿开矿振动的情况进行监测和分析，确定采矿震动对观星台的影响大小、主要影响方向、影响预测等	良好		正在实施	
	对院内的景观进行清理整治	良好	已完成		
	完善保护设施，添设监控探头、防雷设施	良好	已完成		
	拆迁保护范围内周边的不协调建筑，电线入地；搬迁阳城博物馆	良好			未实施
	平整场地，修筑入口广场、停车场、入口步行道、游客接待中心	良好	已完成		
	调整文物周边道路交通情况，方便文物价值的展示和宣传	良好	已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	完善各文物保护单位的管理制度与人员配置	良好	已完成		
	建立起文物情况监测记录制度	良好		正在实施	
	根据前期研究，确定观星台的结构加固和修复计划	良好		正在实施	
	结合登封市和告成镇远期能源调整规划对发祥火电厂进行搬迁，使保护区内空气质量达到一类区要求	良好			未实施
	根据前期研究确定是否需要文物保护单位范围边界建设防震带	良好			未实施
	落实告成镇总体规划中提出的规划设想，拆迁保护范围内的其余不协调建筑	良好	已完成		
	修建入口步行道两侧的休憩园林，安置雕像小品，添设环保厕所	良好	已完成		
	修建新办公区、天文公园和天文博物馆	良好		正在实施	
	接入整个嵩山古建筑群文物保护监控数字化网络	良好	已完成		
	配合嵩山古建筑群正题宣传展示计划进行宣传	良好		正在实施	
	对文物本体进行各种不同程度的修复	良好		正在实施	
	对文物本体院内的景观进行清理整治	良好	已完成		
	完善各单位的文物保护设施，如消防、安防、监测记录	良好	已完成		
	对周边环境有可能影响到文物安全的威胁进行预防和清除	良好	已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	对文物周边环境中非常不协调的景观因素进行清理，对环境景观进行初步建设，使其完全达到文物保护的需求，初步满足文化展示和游人游玩的要求	良好		正在实施	
	调整文物周边道路交通情况，方便文物价值的展示和宣传	良好		正在实施	
	完善各文物保护单位的管理制度与人员配置	良好	已完成		
	建立起文物情况监测记录机制	良好		正在实施	
	初步整理出文化遗产景观大道，初步建设起各级旅游中转节点	良好	已完成		
	登封市区与周边市镇初步建立起文化遗产与文物建筑的宣传和展示的架构	良好		正在实施	
	完成整个嵩山古建筑群文物保护监控数字化网络的建设	良好	已完成		
	对各文物保护单位周边环境的景观进行提升，达到完全符合文化展示和游人游玩的程度	良好		正在实施	
	对天文公园、天文博物馆、嵩岳寺塔入口小博物馆等部分文物保护单位所需要的配套展示、宣传设施进行建设	良好			未实施
	登封市区与周边市镇完成文化遗产与文物建筑的宣传和展示架构的建设	良好		正在实施	
	对太室阙的保护进行无损检测和专项研究	良好		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	建立太室阙的数字化监测系统，建立起文物情况监测记录机制	良好		正在实施	
	建造太室阙博物馆	良好		正在实施	
	完善太室阙的消防、安防设施	良好	已完成		
	完善太室阙的保护管理制度与人员配置	良好	已完成		
	调整太室阙与中岳庙之间的道路交通情况	良好	已完成		
	对太室阙南部奈河的污染进行处理	良好	已完成		
	拆迁太室阙周边工厂和现代新建民房	良好	已完成		
	建设太室阙至中岳庙中轴景观带	良好	已完成		
	奈河景观改造	良好			未实施
	完善保护区内基础设施	良好	已完成		
	对太室阙中轴两侧的景观进行提升，达到完全符合文化展示和游人游玩的程度	良好		正在实施	
	完善旅游配套服务设施的建设	良好	已完成		
	改建少室阙保护建筑	良好	已完成		
	添置少室阙周边安防监控系统	良好	已完成		
	完成少室阙保护展示区场地建设	良好	已完成		
	完成少室阙周边基础设施改造	良好	已完成		
	完善少室阙的管理制度与人员配置	良好	已完成		
	对少室山庙遗址进行稀探。对庙址进行科学的考古发掘并进行保护和展示	良好			未实施

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	对保护范围和建设控制地带内环境进行进一步整治	良好	已完成		
	添置启母阙周边安防监控系统	良好	已完成		
	完成启母阙保护展示场地建设	良好	已完成		
	拆迁周围民房及不协调建筑	良好	已完成		
	完成启母阙周边基础设施改造	良好	已完成		
	完善启母阙的管理制度与人员配置	良好	已完成		
	改建启母阙保护建筑	良好	已完成		
	对启母庙遗址进行稀探。对庙址进行科学的考古发掘并进行保护和展示	良好			未实施
	对保护范围和建设控制地带内环境进行进一步整治	良好	已完成		
	根据文物本体不同的质量评估等级和保护措施等级进行不同程度的修复	良好		正在实施	
	邀请有资质的石质文物勘查设计单位对大唐碑和北魏碑岩性、风化深度、内部空洞等情况进行全面勘查,分析风化速度、风化前景、碑体稳定性	良好		正在实施	
	根据上面的勘查结果,制定加固方案	良好			未实施
	落实本规划中关于基础设施的条款;如相关市政设施没有就位,则可顺延实施	良好			未实施
	高山仰止坊至杏坛的前导空间绿化整治	良好	已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	文物本体的勘查与保护，配套水电基础设施的调整，安全防范系统的完善，院内前导空间环境整治；考古发掘区域稀探；少量居民的搬迁安置，没有保留价值建筑的拆除	良好		正在实施	
	考古发掘区域稀探	良好			未实施
	已迁走的教师进修学校与工厂基址恢复成山野绿地	良好	已完成		
	双溪河景观清整	良好	已完成		
	书院河驳岸景观整治	良好	已完成		
	搬迁保护范围内的居民	良好	已完成		
	拆迁近周边的不协调建筑，电线入地	良好	已完成		
	可直视范围内的建筑立面改造	良好	已完成		
	建设消防通道	良好	已完成		
	完善各文物保护单位的管理制度与人员配置	良好	已完成		
	建立起文物情况监测记录机制	良好		正在实施	
	根据考古稀探结果，开始密探和发掘	良好		正在实施	
	根据上一条的挖掘情况修改本规划中的相应条款（如保护区划、展示规划等）并开展相应的展示	良好		正在实施	
	建设游客接待中心和停车场	良好	已完成		
	对建设控制地带内的所有建筑进行立面改造	良好			未实施

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	落实早期因市政管线未到位而没有改造的基础设施管线	良好			未实施
	接入整个嵩山古建筑群文物保护监控数字化网络	良好	已完成		
	配合嵩山古建筑群正题宣传展示计划进行宣传	良好	已完成		
福建土楼— 华安景区	加强土楼群的日常维护保养		已完成		
	完善安防、消防设施			正在实施	
	整治大地土楼群核心保护区内的环境，拆除不协调建筑		已完成		
	改善环境绿化和周边山地植被绿化		已完成		
	做好配套建设项目、基础设施的建设及资金安排			正在实施	
元上都 遗址	元上都遗址保护总体规划	基本符合		正在实施	
	元上都遗址保护管理规划	基本符合		正在实施	
	元上都遗址生态环境与特色景观保护规划	基本符合		正在实施	
丝绸之路— 张骞墓	树立保护范围界桩		已完成		
	收集资料补充保护档案		已完成		
	墓前石碑石刻覆盖，墓冢东侧铺地		已完成		
	征收墓东、西土地		已完成		
	拆除墓园周边围墙，新建扩充围墙		已完成		
	在扩展的围墙范围内添置安防、消防、给排水管网等			正在实施	
	保护本体病虫害、保护监测设施		已完成		

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	拆除东侧影响建筑物		已完成		
	东西区搬迁建筑拆除		已完成		
	张骞路南超高建筑整改、房屋立面整饬		已完成		
	墓园绿化, 建筑物遮蔽		已完成		
	丝绸之路植物园建设			正在深化	
	规划范围内道路拓宽改造		已完成		
	道路指示牌及路灯设置		已完成		
	东侧沟渠填平、排水管道铺设		已完成		
	墓园节水灌溉设施配置			正在实施	
	张骞墓专用变电设施		已完成		
	张骞墓监控中心		已完成		
丝绸之路- 彬县大佛寺石窟	彬县大佛寺石窟管理规划			正在实施	
大运河天津段	《大运河天津段遗产保护规划》		已完成		
大运河德州段	大运河南运河(德州段)保护与展示工程		已完成		
大运河济宁段(南旺枢纽段)	大运河遗产南旺枢纽保护规划			正在实施	
大运河滑县	河道整治工程			正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
段	游船码头工程			正在实施	
	配套服务设施工程		已完成		
	道口镇码头本体保护项目		已完成		
	解说设施工程		已完成		
	道口城墙保护项目		已完成		
	道口历史街区环境整治项目（一期）			正在实施	
	滑县大王庙环境整治项目			正在实施	
	道口历史文化名镇保护规划编制项目				
大运河洛阳段	含嘉仓遗址 160 号仓窖保护展厅改建工程	基本符合	已完成		
	回洛仓仓窖保护展厅工程及城格局地面标识展示工程（已确定的遗址分布区）		已完成		
	回洛仓遗址考古勘探项目			正在实施	
	天津桥遗址保护展示项目				未实施
	洛阳南关码头遗址考古勘探项目			正在实施	
大运河淮北段	大运河遗产安徽段保护规划	基本符合		正在实施	
	大运河遗产柳孜遗址段保护与环境整治方案	基本符合		正在实施	
大运河宿州段	大运河遗产安徽段保护规划			正在实施	
	大运河通济渠泗县段管理规划			正在实施	
大运河宿迁段	龙王庙行宫保护规划	基本符合		正在实施	
	大运河（宿迁段）遗产保护规划			正在实施	
大运河扬州	大运河（扬州段）遗产保护规划	基本符合		正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
段					
大运河常州段	《大运河（常州段）遗产保护规划》	基本符合		正在实施	
	河道截污清淤、环境整治、街区修缮	基本符合		正在实施	
大运河苏州段	中国大运河江苏段遗产保护规划	正常执行		正在实施	
	大运河（苏州段）遗产保护规划	正常执行		正在实施	
	苏州历史历史文化名城保护规划（2013年-2030）	正常执行		正在实施	
大运河湖州段	南浔历史文化保护区保护规划	基本符合		正在实施	
	南浔历史文化保护区控制性详细规划	基本符合		正在实施	
	大运河（湖州段）遗产保护规划	基本符合		正在实施	
大运河绍兴段	绍兴市历史文化名城保护规划	基本符合		正在实施	
大运河宁波段	《余姚市丈亭镇集镇姚江及慈江堤防加固工程方案设计》	基本符合			未实施
海龙屯遗址	海龙屯保护管理规划			正在实施	
唐崖土司遗址	《唐崖土司城址保护管理规划》			正在实施	
	《唐崖土司城址文物保护规划》			正在实施	
泰山	泰山总体规划（1989~2015）版	良好		正在实施	
黄山	黄山风景名胜区总体规划			正在实施	

遗产地	规划项目	规划执行情况	已完成规划	正在执行规划	未执行规划
	黄山风景名胜区钓桥景区详细规划			正在实施	
	黄山风景名胜区玉屏景区详细规划			正在实施	
	黄山风景名胜区天海地段综合整治规划				未实施
	黄山风景区生态用水及消防供水专业规划			正在实施	
	黄山风景区污水处理专业规划			正在实施	
峨眉山	峨眉山风景名胜区总体规划	基本符合		正在实施	
	峨眉山风景名胜区金顶片区详细规划	基本符合	已完成		
武夷山	世遗环保工程		已完成		
	武夷宫景区		已完成		

中国文化遗产研究院